



CDA MI CARRERA EXPRESS
 NIT: 900755392-7
 AV 6 N 44 - 18
 Tel - 3103822845
 BOGOTA - Distrito Capital
 micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

1. FECHA		Nombre o Razón social		Documento de identidad	
Fecha de prueba 2026-03-09 13:32:39		LUIS ALFREDO RINCON		CC(X) NIT() No. 79107314	
Dirección		Teléfono fijo o Número de Celular		Ciudad	
CLL 75A # 85-48		3105717854		BOGOTA	
Departamento		Distrito Capital			
Correo Electrónico LUISRINCONROMERO@GMAIL.COM					

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa		País		Servicio		Clase		Marca		Línea	
WGO383		COLOMBIA		Publico		BUS		JAC		HFC6108H	
Modelo		Número de licencia de tránsito		Fecha de matrícula		Color		Combustible / Propulsión		VIN o Chasis	
2012		10011213290		2016-02-13		BLANCO		Diesel		LJ16896G5CB200020	
No de motor		Tipo motor		Cilindraje(cm ³)(si aplica)		Kilometraje		Número de pasajeros (sin incluir conductor)		Blindaje	
87273907		Diésel		6700		139806		40		Si() NO(X)	
Potencia (si aplica)		Tipo de Carrocería		Fecha vencimiento SOAT		Conversión GNV		Fecha Vencimiento GNV			
0		CERRADA		2026-03-18		SI () NO (X) N/A ()					

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.14.40.2	Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA TOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

F. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. FORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI X NO

¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

RESPUESTA: SI NO

H. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Reservado (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLLGURAS	TECNMMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
registro fotográfico	HENDER IVAN LEMUS CRUZ
inspección sensorial	HENDER IVAN LEMUS CRUZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

SON ANGULO ROMERO
Director técnico

[Handwritten Signature]

 EXPRESS
 S.A.S. NIT: 900.751.392

Fin del informe