



CDA MI CARRERA EXPRESS  
 NIT: 900755392-7  
 AV 6 N 44 - 16  
 Tel - 3103822845  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2026-03-24 10:04:05	Nombre o Razón social LUIS ALFREDO RINCON	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 79107314
Dirección CLL 75A # 85-48	Teléfono fijo o Número de Celular 3105717854	Ciudad BOGOTA
Correo Electrónico LUISRINCONROMERO@GMAIL.COM		Departamento Distrito Capital

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa THW214	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase BUSETA	Marca HINO	Línea XZU710L-HKFRP1
Modelo 2019	Número de licencia de tránsito 10018178232	Fecha de matrícula 2019-01-21	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 9F3UCP0H3K3103498
No de motor N04CUV29692	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 4009	Kilometraje NO FUNCIONAL	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 27	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 148	Tipo de Carrocería SIN CARROCERIA	Fecha vencimiento SOAT 2024-01-27	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**




**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	AMPARO ISABEL PALACIOS GUTIERREZ
Inspección sensorial	AMPARO ISABEL PALACIOS GUTIERREZ

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

  
**EMILSON MOSQUERA**  
 Director Técnico

Fin del informe