

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



DIAGNOSTIVA SAS, NIT: 900117669-5  
CI 175 No 22 13, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
TEL: 7450298

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2019-05-15	Nombre o razón social MIRQUE MANCERA CONSTANZA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 52122615	
Dirección CRA 58C 153-08	Teléfono 3005668	Ciudad Bogota, d.c.	Departamento Bogota

## 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa SKM325	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Kia	Línea Pregio
Modelo 2006	No. de licencia de transito 10000732779	Fecha Matrícula 2005-07-06	Color Blanco claro	Combustible Diesel	VIN o Chasis KNHTS732267199273
No. Motor JT552113	Tipo Motor 4T	Cilindraje 3000	Kilometraje 410000	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)
					Blindaje SI ( ) NO (X)

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

## 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

## 6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
		-	dBA	Baja Derecha	20.10	2.5	klux/1m	0.80	0.5 - 3.5	%	48.10	225
				Baja Izquierda	7.20	2.5	klux/1m	1.40	0.5 - 3.5	%		

## 7. Suspensión (si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda	99.20	Derecha	64.10	Izquierda	79.40	Derecha	78.60	40	%

## 8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3882.00	6398.00	N	Eje 1 Derecho	3943.00	5595.00	N	1.50	30
			Eje 2 izquierdo	3312.00	5112.00	N	Eje 2 Derecho	3163.00	5080.00	N	4.50	30
Eficacia auxiliar	30.40	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

## 9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

## 10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	----------------------	-------------------	--------	----------

## 11. Emisiones de gases

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
		CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma	NO Vr Norma
		Ralentí %	Ralentí %	Ralentí %	Ralentí	Ralentí %
		Crucero %	Crucero %	Crucero %	Crucero	Crucero %

## 11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1 Unid %	Ciclo 2 Unid %	Ciclo 3 Unid %	Ciclo 4 Unid %	Valor Norma %
---------	-----	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

15/5/2019 Código	Descripción	Formato de resultados	Grupo	Tipo de defecto	
				A	B
		Total		0	0

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		0 0
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		0 0
Nota:	Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública			


## CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI <u>X</u>	NO _____
-----------------------	----------

## NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

11428

## F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

## G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

~~JEFERSON ROJAS CORDOBA~~

## H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Manuel Ricardo Arévalo [Inspección sensorial interior], Leonardo Naranjo Mosquera [Alineación de luces], Leonardo Naranjo Mosquera [Foto delantera], Manuel Ricardo Arévalo [Inspección sensorial motor], Leonardo Naranjo Mosquera [Profundidad de labrado], Manuel Ricardo Arévalo [Inspección sensorial exterior], Leonardo Naranjo Mosquera [Inspección sensorial inferior], Manuel Ricardo Arévalo [Tercera placa], Manuel Ricardo Arévalo [Foto trasera], Manuel Ricardo Arévalo [Alineación, peso, suspensión y frenos].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**