

Fecha de inspección:03/05/2020		Lugar de inspección o Sede: Bogotá		Fecha de prox. inspección:05/05/2020	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHICULO	
Nombres y apellidos:BRICEÑO PEÑA, OLGA LUCIA				Placa:	Interno:008
Nº de identificación:52250995				SKM989	Tipo: MICROBUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo:	Marca:
Documento de identidad	X			2006	HYUNDAI STAREX
Licencia de conducción	X				Kilometraje:393208
CRITERIOS			SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad					
Tarjeta de operación			X		2020-01-04
Seguro Obligarotio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2020-04-23
Revisión preventiva			X		2019-09-04
Revisión tecno mecánica (vigente)			X		2020-05-04
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)			X		2020-01-31
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)			X		2020-01-31
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa			X	
	28. Estado y seguro de las puertas			X	
	27 Como conduzcó			X	
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho			X	
	25. Operación nacional			X	
	25. Emblema escolar			X	
	24. Velocidad máxima			X	
	24 Luz de placa			X	
	22. Vidrio Panorámico			X	
	21. Luces direccionales			X	
	20. Luces de parqueo			X	
	19. Luces de reversa			X	
	18. Luces traseras medias			X	
	17. luz de freno (stop) y tercer stop			X	
PARTE FRONTAL	35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms)			X	
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X	
	33. Ruteró			X	
	32. Estado de la placa			X	
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X	
	30. Luces direccionales y parqueo			X	
	29. Luces delanteras altas y bajas			X	
LADO IZQUIERDO	9. Llantas en condiciones de trabajo			X	
	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas			X	
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X	
	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
LADO DERECHO	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X	
	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	13. Llantas en condiciones de trabajo			X	
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (Refrigerante)			X	
	52. Niveles de fluido (frenos)			X	
	52 Niveles de fluido (Aceite)			X	
	51. Suspension			X	
	50. FRENO DE EMERGENCIA			X	
	49. Freno Principal			X	
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	53. Revisión fuga de fluidos			X	
	48. Pitos delantero y de reversa			X	
	47. Dispositivo sonoro de seguridad			X	
	46. Palanca de expulsión o martillo			X	
	45. Salidas de emergencia señalizadas			X	

	44. Estado del puesto del conductor	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	42. Bolsa de residuos solidos	X			
	41. Parasoles.	X			
	40. Aseo general exterior	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
	36. Aseo externo del vehiculo	X			
EQUIPO DE CARRETERA	8. Llanta de repuesto	X			
	7. linterna	X			
	6. Cruceta	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehiculo	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehiculo	X			
	3. Extintor N0 1	X			06-2020
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X			
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
BOTIQUÍN	73.chaleco	X			
	72. Teléfonos de emergencia	X			
	71. Cuello Ortopedico	X			
	70. Linterna	X			
	69. Pito	X			
	68. Preservativos	X			
	67. Copitos	X			
	66. Encendedor	X			
	65. Tapabocas (23 unidades)	X			
	64. Baja lenguas (23 unidades)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	62. Mascarilla para maniobras de reanimacion	X			
	61. Guantes de látex. (23 de unidades)	X			
	60. Esparadrapo o vendas adhesivas	X			
	59. Gasas limpias (23 unidades)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	57. Botella de agua	X			
	56. Suero en bolsa	X			
	55. Maletín identificado como botiquin	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda	
5,84		5,73		IN	EX
5,59		5,82			7,42
4,14		5,79			7,06
					7,21
Cumple		Cumple			
			Cumple	Cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad			Realice el aseo de la cojineria	
	Prepare renovación de SOAT			Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil	
	Prepare renovación de carga de sus extintor			Prepare renovación de carga de sus extintor	
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad			Mejore la bandera escolar	
	Mejora del estado de latonería y pintura			Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín	
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles			Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles	
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad			Absténgase de utilizar sillas improvisadas	
	.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar			.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	
	.Prepare caja de herramientas			Señalice las salidas de emergencia clara y visible	

Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios	Prepare nueva revisión tecnomecanica
Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil	Adquiera un botiquín mas adecuado
	
Responsable de la inspección por:	Firma:
Nombre y apellido del conductor:	Firma: