

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520

CDA DEL OCCIDENTE S.A

Dirección AV ROJAS No 64D - 27

Cd. BOGOTÁ

Tel. 2235665 -

Fecha 2019/09/23 09:59:03 AM	Propietario SAS	HD SOLUCIONES EMPRESARIALES	CC.() NIT.(X) CE.() No.900984596
Dirección CLL 71 N 68 F 30	Teléfono 3134308075	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa SQK608	Modelo 2000	Servicio Público	Clase MICROBUS
No. de licencia de tránsito 10013427036	Fecha Matrícula 2000-07-07	Kilometraje 506579	Número de sillas 16
No. Motor 66291110099494	VIN XXXX	Color BLANCO	Combustible DIESEL
			Cilindr 2786



Suspensión

Delantera Izquierda			61.0	Delantera Derecha			40.0	Trasera Izquierda			61.0	Trasera Derecha			55.0	Mínimo: 40.0	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad			
51.5	50.0	%		Eje 1 Izquierdo	2844.0	6007.4	N	Eje 1 Derecho	3085.0	6252.4	N	7.8	30	%			
				Eje 2 Izquierdo	2930.0	5125.4	N	Eje 2 Derecho	2710.0	5096.0	N	7.5	30	%			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%			
26.8	18.0	%		Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%			
				Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%			

Desviación Lateral

Eje 1	-2.0	Eje 2	0.0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad m/km
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5	Luz de parqueo	CUMPLE		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5	Luz Interna	CUMPLE		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE		G5	Luz Placa	CUMPLE		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE		G5	Luces Altas	CUMPLE		
G1	Aseo General	CUMPLE		G5	Luces Bajas	CUMPLE		
G1	Espejos	CUMPLE		G5	Indicadores de tablero	CUMPLE		
G2	Pernos	CUMPLE		G5	Terminales Batería	CUMPLE		
G2	Soportes	CUMPLE		G5	Anclaje de batería	CUMPLE		
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE		G5	Desempeñador	CUMPLE		
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE		G6	Cruceta	CUMPLE		
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6	Lámpara	CUMPLE		
G2	Amortiguadores	CUMPLE		G6	Triángulos	CUMPLE		
G2	Tijeras	CUMPLE		G6	Banderola	CUMPLE		
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6	Tacos	CUMPLE		
G3	Retrovisores	CUMPLE		G6	Llanta de repuesto	CUMPLE		
G3	Pito	CUMPLE		G6	Gato	CUMPLE		
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE		G6	Herramienta	CUMPLE		
G4	Parabrisas	CUMPLE		G6	Extintor	CUMPLE		
G4	Ventanillas	CUMPLE		G6	Bolíquin	CUMPLE		
G4	Puertas	CUMPLE		G6	Señales de advertencia	CUMPLE		
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE		
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE		
G5	Direccionales	CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE		
G5	Stop	CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE		
G5	Reversa	CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE		

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO	
---------------	---	----	--

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/nLos resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

-DD:2,2- DI:2,3-

-TD:2,1- TI:2,6-

3,2