

Fecha de inspección:11/14/2019		Lugar de inspección o Sede: Bogotá		Fecha de prox. inspección:11/28/2019	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHICULO	
Nombres y apellidos:TOBASURA CUCHANGA, ISIDRO				Placa:	Interno:062
Nº de identificación:6757466				SQL099	Tipo: MICRO
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo:	Marca:
Documento de identidad	X			2002	KIA
Licencia de conducción	X				Kilometraje:332089
CRITERIOS			SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad					
Tarjeta de operación			X		2020-01-04
Seguro Obligatoriotio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2020-03-03
Revisión preventiva			X		2019-09-08
Revisión tecno mecánica (vigente)			X		2020-03-09
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)			X		2020-02-04
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)			X		2020-02-04
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa			X	
	28. Estado y seguro de las puertas			X	
	27 Como conduzcó			X	
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho			X	
	25. Operación nacional			X	
	25. Emblema escolar			X	
	24. Velocidad máxima			X	
	24 Luz de placa			X	
	22. Vidrio Panorámico			X	
	21. Luces direccionales			X	
	20. Luces de parqueo			X	
	19. Luces de reversa			X	
	18. Luces traseras medias			X	
17. luz de freno (stop) y tercer stop			X		
PARTE FRONTAL	35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms)			X	
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X	
	33. Rutero			X	
	32. Estado de la placa			X	
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X	
	30. Luces direccionales y parqueo			X	
	29. Luces delanteras altas y bajas			X	
LADO IZQUIERDO	9. Llantas en condiciones de trabajo				X
	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas			X	
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X	
	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
LADO DERECHO	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X	
	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	13. Llantas en condiciones de trabajo				X
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (Refrigerante)			X	
	52. Niveles de fluido (frenos)			X	
	52 Niveles de fluido (Aceite)			X	
	51. Suspension				X
	50. FRENO DE EMERGENCIA			X	
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	49. Freno Principal			X	
	53. Revisión fuga de fluidos				X
	48. Pitos delantero y de reversa			X	
47. Dispositivo sonoro de seguridad			X		

	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas		X		Falta lado derecho
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	42.Bolsa de residuos solidos	X			
	41. Parasoles.	X			
	40. Aseo general exterior	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
	36. Aseo externo del vehiculo	X			
EQUIPO DE CARRETERA	8. Llanta de repuesto	X			
	7. linterna	X			
	6. Cruceta	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	3. Extintor N0 1	X			05-2020
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X			
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
	BOTIQUÍN	73.chaleco	X		
72. Teléfonos de emergencia		X			
71. Cuello Ortopedico		X			
70. Linterna		X			
69. Pito		X			
68. Preservativos		X			
67. Copitos		X			
66. Encendedor		X			
65. Tapabocas (23 unidades)		X			
64. Baja lenguas (23 unidades)		X			
63. Curitas (mitad de la capacidad)		X			
62. Mascarilla para maniobras de reanimacion		X			
61. Guantes de látex. (23 de unidades)		X			
60 Esparadrapo o vendas adhesivas		X			
59. Gasas limpias (23 unidades)		X			
58. Tijeras de punta roma		X			
57. Botella de agua		X			
56. Suero en bolsa		X			
55. Maletín identificado como botiquin			X		Identificar
LLANTAS					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda	
2,57		1,72		IN EX	
2,05		1,43		2,62	
1,19		1,12		0,86	
				0,16	
No cumple		No cumple			
				No cumple	
				No cumple	
				No cumple	
RECOMENDACIONES					
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad		Realice el aseo de la cojineria		
	Prepare renovación de SOAT		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		
	Prepare renovación de carga de sus extintor		Prepare renovación de carga de sus extintor		
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Mejore la bandera escolar		
	Mejora del estado de latonería y pintura		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
	.Sea mas accesible ante la persona que realiza la		.Sea mas accesible ante la persona que realiza la		

inspección de la ruta escolar	inspección de la ruta escolar
.Prepare caja de herramientas	Señalice las salidas de emergencia clara y visible
Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios	Prepare nueva revisión tecnomecanica
Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil	Adquiera un botiquín mas adecuado



Responsable de la inspección por:	Firma:
Nombre y apellido del conductor:	Firma: