

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A.
Dirección AV ROJAS No 64D - 27
Cd. BOGOTÁ

Tel. 2235665 -

Fecha 2019/09/18 10:50:29 AM	Propietario RIOS	CESAR	CC.() NIT.() CE.(X) No.19460896
Dirección BOGOTA DC	Teléfono 3118149900	Ciudad: BOGOTA, D.C.	
Placa SQW492	Modelo 2012	Servicio Público	Clase MICROBUS
No. de licencia de tránsito 10011664684	Fecha Matricula 2012-04-17	Marca JINBEI	Línea SY6548J1S3BH
No. Motor DK4B040382	VIN LSYHKAEE7CK055003	Kilometraje 240030	Número de sillas 20
		Color BLANCO	Combustible DIESEL
			Cilindr 2498



Suspensión			Frenos					
Delantera Izquierda	62.0	Delantera Derecha	62.0	Trasera Izquierda	69.0	Trasera Derecha	59.0	Mínimo: 40.0 %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
61.4	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3401.0	N	Eje 1 Derecho	3314.0	N
			Eje 2 Izquierdo	3175.0	N	Eje 2 Derecho	3059.0	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N
30.8	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N

Eje 1	5.0	Eje 2	-8.0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad m/km
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Asleo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G2	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROZERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

resultados de la RTMyEC oficial.

/r/nLos resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los

-DD:3,9- DI:3,8-

-TD:5,6- TI:4,1-

3,9

Centro de Diagnóstico Automotor
Occidente
Para que respire fresquito

NIT.9001105520
Luis Fernando Triana Vargas

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.