

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000228-2108



C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170  
NIT 901248782-5  
AC 170 No. 21A 70 Tel 7469334  
BOGOTÁ D.C.

## FECHA

Fecha de prueba: 2021-08-13	Nombre o razón social: RODRIGUEZ REYES JUAN CARLOS	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 0079520109			
Dirección: CLL172 N21A-09	Teléfono: 3134894821	Cludad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL			
Placa: SXH582	Marca: RENAULT	DATOS DEL VEHICULO			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10020208511	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Clase: MICROBUS	Modelo: 2010 Cilindraje: 2463 Kilometraje: 199355
Empresa: Conductor: RODRIGUEZ REYES JUAN CARLOS					



Fecha 2021-08-13 Placa SXH582 Hora 12:32

Fecha 2021-08-13 Placa SXH582 Hora 12:41

Suspensión (Si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 51	Delantera Derecha	Valor 47	Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha	Valor 69	Mínimo 40 Unidad %
Eficacia Total	Minimo 53,4	Unidad % 50		Frenos				
				Fuerza 3389	Peso 6602	Unidad N	Fuerza 3718	Peso 6896
Eficacia Auxiliar	Minimo 20,6	Unidad % 18		Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho
				3245	5033	N	2606	4974
				Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
				Eje 5 Izquierdo				

Desviación Lateral			Inspección Visual		
Eje 1	-9,2	Eje 2	2,2	Eje 3	Eje 4
Eje 1	-9,2	Eje 2	2,2	Eje 3	Eje 4
Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	
				Unidad (m/km)	

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillín	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Balostas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Limplaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respaldo	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**OTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,33	3,45
Eje 2	3,87	3,55

LUIS DAVID GÓMEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

la: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.