



CDA MOVILIDAD BOGOTA S.A.S., Nit 900468202-5

FICHA TECNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO				
Fecha de prueba 2019-09-27 08:56:12		Nombre o razón social MARIN JIMNEZ HELIANA JANNETH			Documento de identidad CC (X) NIT () CE() No: 52026273	
Dirección BOGOTA		Teléfono 3118306245		Ciudad BOGOTA		Departamento Bogotá, D.C.

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SXM589	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MICROBUS	Marca VOLKSWAGEN	Línea TRANSPORTER T5
Modelo 2011	No. de licencia de tránsito 10001349285	Fecha matrícula 2011-01-20	Color BLANCO CANDY	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZBH014078
N. Motor CAA098986	Tipo motor 4T	Cilindraje 1968	Kilometraje 191148	Número de Sillas 16	Vidrios polarizados SI () NO (X)

3.1. VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

6. Suma de la intensidad de

todas las luces

4. Emisiones Audibles	5. Intensidad e inclinación de las luces bajas						
Ruido Escape	Valor Maximo Unidad - dBA	Intensidad Minimo Unidad Baja derecha 7.0 2.5 K lux	Inclinación 1.8 0.5-3.5 %	Rango Unidad	Intensidad 43.0	Maximo 225	Unidad k lux
		Baja izquierda 36.0 2.5 K lux	1.4 0.5-3.5 %				

7. Suspensión (si aplica)

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Trasera derecha	Valor	Mínimo	Unidad
								40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
	50	%	N	Eje 1 derecho	N				B 20-30 A>30		%
			N	Eje 2 derecho	N				B 20-30 A>30		%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	N	Eje 3 derecho	N						%
	18	%	N	Eje 4 derecho	N						%
			N	Eje 5 derecho	N						%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/ Km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo +/- 2	Unidad	%

11. Emisiones de Gases												11a. Vehículos con ciclo OTTO											
Temp °C	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)			Dioxido de Carbono (CO2)			Oxígeno (O2)			Hidrocarburos (como hexano) (HC)			Oxido Nitroso (NO)									
		CO	Vr	Norma	Unidad	CO2	Vr	Norma	Unidad	O2	Vr	Norma	Unidad	HC	Vr	Norma	Unidad	NO	Vr	Norma	Unidad		
		Ralenti	%	Ralenti		Ralenti	%	Ralenti		Ralenti	%	Ralenti		Ralenti	ppm	Ralenti	%						
		Crucero	%	Crucero		Crucero	%	Crucero		Crucero	%	Crucero		Crucero	ppm	Crucero	%						

11b. Vehículos a diesel (Opacidad)

Temp °C	Ciclo 1	Unidad %	Ciclo 2	Unidad %	Ciclo 3	Unidad %	Ciclo 4	Unidad %	Valor	Norma	Unidad %
									Resultado		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción					Grupo	Tipo de defecto
						A	B
						Total	0 0

		Total	0	0
--	--	-------	---	---

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON NORMA NTC 5375

APROBADO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)		
APROBADO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

38266

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

REPUESTO : 7.8, Labrado Eje 1 Izquierda: 6,8 mm, Derecha: 6,8 mm, Eje 2 Izquierda: 7,0 mm, Derecha: 7,0 mm



-----Fin del Informe-----

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Daniel Jose Palacios Otalora

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual - Hector Miguel Sarmiento, Luces - Jose Luis Molina Hurtado, Foto #1 - Hector Miguel Sarmiento, Foto #2 - Hector Miguel Sarmiento,

Nota:

- 1) El campo del resultado de la prueba de Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
- 2) Los Resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes, y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.