

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA, NO ES VÁLIDO COMO REVISIÓN TECNICOMECAÁNICA OFICIAL.



Cra73A No.77A-62
Tel: 745 02 98
Bogotá

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de Prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad
16/10/2019	GLORIA PATRICIA BERNALCUBILLOS	CC. (X) NIT () CE () No. 1026264424
Dirección	Teléfono	Ciudad
CLE 133 B 95 D 34	3058757812	BOGOTÁ D.C.
		Departamento
		BOGOTÁ D.C.

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SXS285	COLOMBIA	PÚBLICO	MICROBUS	FOTON	BJ8536B1DDA-S2
Modelo	No de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible	VIN ó Chasis
2012	10016763569	27/12/2011	BLANCO	DIESEL	LVCB1DDA3CB035042
No Motor	Tipo motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de sillas	Vidrios polarizados
B17732	4T	2771	---	16	SI () NO (X)
					SI () NO (X)

3.1. VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido seguido del símbolo * indica un defecto encontrado

4. Emisiones audibles

5. Intensidad e inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Emisores de ruido			En intensidad e inclinación de las luces bajas						Todas las luces			
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
Ruido escape	---	dBA	Baja Derecha	2,5	2,5	K Lux	2,25	0,5-3,5	%	13,1	225	K Lux
			Baja Izquierda	3,12	2,5	K Lux	2,5	0,5-3,5	%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda	60	Derecha	75	Izquierda	60	Derecha	69	40	%

8. Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Izquierdo			Derecho			Desequilibrio	Maximo	Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
71,64	50	%	Eje 1 Izquierdo	3520	3750	N	Eje 1 derecho	2840	5520	N	19,32	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3060	3560	N	Eje 2 derecho	3060	4590	N	0	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	---	---	N	Eje 3 derecho	---	---	N	---	---	%
22,1	18	%	Eje 4 Izquierdo	---	---	N	Eje 4 derecho	---	---	N	---	---	%
			Eje 5 Izquierdo	---	---	N	Eje 5 derecho	---	---	N	---	---	%

9. Desviación lateral

Eje 1	2,5	Eje 2	0,4	Eje 3	---	Eje 4	---	Eje 5	---	Máximo +/-	10	Unidad	m/km
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	------------	----	--------	------

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	---	Error en distancia	---	%	Error en tiempo	---	%	Máximo	---	Unidad	%
-----------------------------------	-----	--------------------	-----	---	-----------------	-----	---	--------	-----	--------	---

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temperatura (Temp) °C		Monóxido de Carbono (CO)				Dióxido de Carbono (CO2)				Oxígeno (O2)				Hidrocarburo (como Hexano) (HC)				Óxido Nitroso (NO)					
Rpm		CO	Vr	Norma	Unidad	CO2	Vr	Norma	Unidad	O2	Vr	Norma	Unidad	HC	Vr	Norma	Unidad	NO	Vr	Norma	Unidad		
---	---	Ralenti			%	Ralenti			%	Ralenti			%	Ralenti			ppm	Ralenti			---	---	%
---	---	Crucero			%	Crucero			%	Crucero			%	Crucero			ppm	Crucero			---	---	%

11.b Vehículos a diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
---	---	---	%	---	%	---	%	---	%	Resultado	---	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total:			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total:			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total:			0	0

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Sólo aplica para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Nota: Causal de Rechazo:

- a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A.
- b) La cantidad total de defectos Tipo B sea:
 - Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
 - Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
 - Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
 - Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.
 - Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para Vehículos tipo Remolques

CONSECUTIVOS DE FORMATO ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESTA REVISIÓN:

21N0

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

No. Visita: 1

Versión del Aplicativo: 4.2.4

6110106 : Profundidad Labrado Eje Delantero: Rueda Izquierda: 4,8 mm. Rueda Derecha: 3,9 mm.

6110106 : Profundidad Labrado Rueda Repuesto: 3,6 mm.

6110106 : Profundidad Labrado Eje Trasero: Rueda Ext. Izq.: 3,3 mm. Rueda Ext. Der.: 4,2 mm.

Número de Serie Profundímetro: PD-001

Número de Serie Calibrador Presión: 3

Número de Serie Luxómetro: 0054

Número de Serie Alineador al Paso: 00529

Número de Serie Frenómetro: 124

Número de Serie Probador de Adherencia: 336


FIN DEL INFORME

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA:


EFRAIN RODRIGUEZ CASTRO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Inspección Sensorial 1: Miguel Leonardo Sierra Rivera
Prueba de Luces: EDWARD HERNANDO CONSUEGRA CARDONA
Desviación Lateral: ROBINSON MIRANDA RONDON
Prueba de Frenos: ROBINSON MIRANDA RONDON
Prueba de Suspensión: ROBINSON MIRANDA RONDON



CERTIFICADO DE EXAMEN MEDICO

No 000405

SIMETRIC S A NIT 800248545-1
CENTRO DE EVALUACION SIMETRIC SUR
CALLE 26 SUR # 70B 24 PISO 3 - Barrio Carvajal BOGOTA
REGISTRO IPS 110012191501

Fecha inicio de vigencia 2019-09-20
No identificación 1024468171 C.D. DULA
Nombre JOSE LUIS MORENO HERNANDEZ Género M
Fecha de Nacimiento 1986-10-26 Teléfono 7900358
Dirección CALLE 67 C N 18 N 03 SUR Ocupación CONDUCTOR



2019-09-20 08:29:00

Evaluación Psicomotriz

Resistencia a la monotonía	Resultados	
Tiempo medio reacción respuesta	45	Medio
Numero de Errores	0	
Reacción múltiple	Resultados	
Tiempo medio reacción respuesta	109	Medio
Numero de Errores	0	
Anticipación de la velocidad	Resultados	
Porcentaje de desviación	31	Medio
Coordinación Bimanual	Resultados	
Tiempo total de error	51,25	Medio
Numero de Errores	0	
Reacción al Frenado	Resultados	
Tiempo medio reacción respuesta	40	Alto

Valoración Psicológica General

Nombre RODRIGUEZ JUAN
Cedula 80162213

JUAN CARLOS RODRIGUEZ
PSICOLOGO
REG 118754

PSICOLOGO

PSICOLOGO

Autorizaciones: Por este medio me permito autorizar a SIMETRIC S.A. para entregar los resultados de todas y cada una de las evaluaciones que me practicaron, en el caso en que la ley lo requiera.

Declaro haber suministrado en forma íntegra y veraz toda la información necesaria para la realización de los exámenes, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias que se generen como resultado de tal información.



Índice izquierdo



Índice derecho

Candidato Certificado
JOSE LUIS MORENO HERNANDEZ
1024468171

Numero de certificado: 5676445

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente EQUIDAD SEGUROS O.C., certifica que la empresa de transportes **TOUR COLOMBIA S.A.S. con número de NIT 830083371** Se encuentra asegurado en la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS número de póliza AA013789 para las vigencias desde 15/10/2019 hasta 15/10/2020 con los siguientes amparos y límites asegurados:

TOMADOR: TOUR COLOMBIA S.A.S.
PLACA: SYS554
CLASE: BUS Y BUSETA
MARCA: NON PLUS ULTRA
MODELO: 2004
PROPIETARIO: DIEGO OSWALDO GONZALEZ ARIAS


RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	100 SMMLV
MUERTE O LESION A UNA PERSONA	100 SMMLV
MUERTE O LESION DOS (2) O MAS PERSONAS	200 SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	INCLUIDO
ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESO PENAL	INCLUIDO
DEDUCIBLE	10% MINIMO - 1 SMMLV

Certificamos que la póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS cumple con la reglamentación del Decreto 1047 de 2014, e incluye el amparo de perjuicios inmateriales.

la presente se expide en Bogotá D.C., el 4 de Octubre de 2019. Cualquier aclaración con gusto sera atendida en los teléfonos 7421444 o en nuestras instalaciones ubicadas en la calle 96 N. 45A - 31 en la Ciudad de Bogotá

BOGOTÁ D.C. 4 de Octubre de 2019



SEGUROS GENERALES O.C.
NIT: 860.028.415-5

FIRMA AUTORIZADA

LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente EQUIDAD SEGUROS O.C., certifica que la empresa de transportes **TOUR COLOMBIA S.A.S. con número de NIT 830083371** Se encuentra asegurado en la RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS número de póliza AA013790 para las vigencias desde 15/10/2019 hasta 15/10/2020 con los siguientes amparos y límites asegurados:

TOMADOR: TOUR COLOMBIA S.A.S.
PLACA: SYS554
CLASE: BUS Y BUSETA
MARCA: NON PLUS ULTRA
MODELO: 2004
PROPIETARIO: DIEGO OSWALDO GONZALEZ ARIAS


RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

MUERTE ACCIDENTAL	100 SMMLV
INCAPACIDAD TEMPORAL	100 SMMLV
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	100 SMMLV
GASTOS MEDICOS	100 SMMLV
ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESO PENAL	INCLUIDO
DEDUCIBLE	SIN DEDUCIBLE

Certificamos que la póliza RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SERVICIO PUBLICO PASAJEROS cumple con la reglamentación del Decreto 1047 de 2014, e incluye el amparo de perjuicios inmateriales.

la presente se expide en Bogotá D.C., el 4 de Octubre de 2019. Cualquier aclaración con gusto sera atendida en los teléfonos 7421444 o en nuestras instalaciones ubicadas en la calle 96 N. 45A - 31 en la Ciudad de Bogotá

BOGOTÁ D.C. 4 de Octubre de 2019



SEGUROS GENERALES O.C.
NIT 830.028.415-5

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.