

Fecha de inspección:08/12/2019				Lugar de inspección: Bogotá		Sede:	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHÍCULO			
Nombres y apellidos:LEGUIZAMON GIL, MARCO ANTONIO				Placa: SZW052		Interno:637	
Nº de identificación:19166916				Modelo: 2011		Tipo: MICROBUS	
CRITERIOS				Marca: FOTON		Kilometraje:202265	
CUMPLE				NO CUMPLE		N/A	
Documento de identidad				X			
Licencia de conducción				X			
CRITERIOS				SI		NO	
Tarjeta de propiedad				X			
Tarjeta de operación				X		2019-08-02	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2019-09-20	
Revisión preventiva				X		2018-12-13	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2019-02-13	
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)				X		2019-05-11	
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)				X		2019-05-11	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE		NO CUMPLE	
PARTE POSTERIOR				Estado de la placa		X	
				28. Estado y seguro de las puertas		X	
				27 Como conduzo		X	
				26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho		X	
				25. Operación nacional		X	
				25. Emblema escolar		X	
				24. Velocidad máxima		X	
				24 Luz de placa		X	
				22. Vidrio Panorámico		X	
				21. Luces direccionales		X	
				20. Luces de parqueo		X	
				19. Luces de reversa		X	
				18. Luces traseras medias		X	
				17. luz de freno (stop) y tercer stop		X	
PARTE FRONTAL				35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms)		X	
				34. Emblema escolar (escrito al contrario)		X	
				33. Rutero		X	
				32. Estado de la placa		X	
				31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X	
				30. Luces direccionales y parqueo		X	
				29. Luces delanteras altas y bajas		X	
LADO IZQUIERDO				9. Llantas en condiciones de trabajo		X	
				12 Estado y seguros de las puertas y ventanas		X	
				11. Logo razón social de la empresa transportadora		X	
				10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)		X	
LADO DERECHO				16. Estado y seguro de las puertas y ventanas		X	
				14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)		X	
				13. Llantas en condiciones de trabajo		X	
FUNCIONAMIENTO				52. Niveles de fluido (Refrigerante)		X	
				52. Niveles de fluido (frenos)		X	
				52 Niveles de fluido (Aceite)		X	
				51. Suspension		X	
				50. FRENO DE EMERGENCIA		X	
				49. Freno Principal		X	
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO				53. Revisión fuga de fluidos		X	
				48. Pitos delantero y de reversa		X	
				47. Dispositivo sonoro de seguridad		X	
				46. Palanca de expulsión o martillo		X	
				45. Salidas de emergencia señalizadas		X	

	44. Estado del puesto del conductor	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	42. Bolsa de residuos solidos	X			
	41. Parasoles.	X			
	40. Aseo general exterior	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
	36. Aseo externo del vehiculo	X			
EQUIPO DE CARRETERA	8. Llanta de repuesto	X			
	7. linterna	X			
	6. Cruceta	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehiculo	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehiculo	X			
	3. Extintor N0 1	X			10 libras 06/2020
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X			
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
BOTIQUÍN	73.chaleco	X			
	72. Teléfonos de emergencia	X			
	71. Cuello Ortopedico	X			
	70. Linterna	X			
	69. Pito	X			
	68. Preservativos		X		Dotar
	67. Copitos	X			
	66. Encendedor	X			
	65. Tapabocas (23 unidades)	X			
	64. Baja lenguas (23 unidades)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	62. Mascarilla para maniobras de reanimacion		X		Dotar
	61. Guantes de látex. (23 de unidades)	X			
	60. Esparadrapo o vendas adhesivas	X			
	59. Gasas limpias (23 unidades)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	57. Botella de agua	X			
	56. Suero en bolsa	X			
	55. Maletín identificado como botiquin	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda	
5.40	5.10	IN	EX	IN	EX
5.84	5.72		6.15		5.76
6.28	6.14		5.08		5.54
			5.69		6.05
Cumple	Cumple				
		No cumple	Cumple	No cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad		Realice el aseo de la cojineria		
	Prepare renovación de SOAT		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		
	Prepare renovación de carga de sus extintor		Prepare renovación de carga de sus extintor		
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Mejore la bandera escolar		
	Mejora del estado de latonería y pintura		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
	.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		
	.Prepare caja de herramientas		Señalice las salidas de emergencia clara y visible		

	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios		Prepare nueva revisión tecnomecanica
	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		Adquiera un botiquín mas adecuado
			
Responsable de la inspección por:		Firma:	
Nombre y apellido del conductor:		Firma:	