


# FORMATO DE REVISION PREVENTIVA



CDA CARPITS S.A.  
9000810911  
CARRERA 4 N. 48-08  
2083644  
SOACHA

## DATOS DEL PROPIETARIO Y VEHICULO

Fecha de Prueba 13/01/2020 3:10:21 p. m.	Nombre o Razón Social BANCOLOMBIA SA				Documento de identidad CC( ) NIT ( X ) CE ( ) No. 8909039388	
Dirección CRA 18 35 02			Teléfono 5147227	Ciudad BOGOTA	Departamento Bogotá D.C	
Placa TAQ142	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUSETA	Marca HINO	Línea XZU413L-HKMRD1	
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 1134847	Fecha matrícula 30/03/2012	Color BLANCO VERDE	Combustible DIESEL	VIN o Chasis 9F3UT10H7C6000713	
No. Motor N04CTT25132	Tipo motor 4T	Cilindraje 4009	Kilometraje 226019	Número de Sillas 25	Vidrios polarizados SI ( ) NO ( X )	Blindaje SI ( ) NO ( X )

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN PREVENTIVA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo \* indica un defecto encontrado

Emisiones audibles Ruido Escape dBA

### Intensidad e inclinación de las luces bajas

Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
Baja derecha		klux	[	-	] %			klux
Baja Izquierda		klux	[	-	] %			

### Suspension

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda		derecha		izquierda		derecha		%	

### Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	N		Eje 1 derecho	N			%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad %	Eje 2 izquierdo	N		Eje 2 derecho	N			%	
			Eje 3 izquierdo	N		Eje 3 derecho	N			%	
			Eje 4 izquierdo	N		Eje 4 derecho	N			%	
			Eje 5 izquierdo	N		Eje 5 derecho	N			%	

### Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo +/-	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	------------	-------------

### Dispositivos de cobro

Referencia Comercia de la Llanta	Error en Distancia	%	Error en Tiempo	%	Maximo	+/- 2	Unidad	%
----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	-------	--------	---

### Emisiones de gases - Ciclo OTTO

Ralentí	Temp °C. Rpm	Monóxido de Carbono (CO)			Dióxido de Carbono (CO2)			Oxígeno O2			Hidrocarburo (Como Hexano) (HC)		
		Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad
Ralentí		%			%			%			ppm		
Crucero		%			%			%			ppm		

### Emisiones de gases - Opacidad

Temp °C.	Rpm	Ciclo 1	M-1	Ciclo 2	M-1	Ciclo 3	M-1	Ciclo 4	M-1	Resultado	Valor	Norma	Unidad	M-1
----------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	-----------	-------	-------	--------	-----

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
6140102	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja	Transmision	X	1
		Total		

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

## RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO: SI  NO

Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A  
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares  
Igual o superior a 5 para vehículos públicos  
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas  
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros  
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz  
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

## NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

2935

## COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

- Dispositivos: Labrado = 2591mm Presión = 2436 psi - Datos llantas: Eje-1-PRES-INT-IZQ: 60 - Eje-1-PROF-INT-IZQ: 5,3 - Eje-1-PRES-INT-DER: 60 - Eje-1-PROF-INT-DER: 5,2 - Eje-2-PRES-INT-IZQ: 60 - Eje-2-PROF-INT-IZQ: 3,1 - Eje-2-PRES-INT-DER: 60 - Eje-2-PROF-INT-DER: 3,5 - Eje-2-PRES-EXT-IZQ: 60 - Eje-2-PROF-EXT-IZQ: 3,2 - Eje-2-PRES-EXT-DER: 60 - Eje-2-PROF-EXT-DER: 6,3 Datos Luces:



Fin del informe

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA  
ANGEL MAURICIO CARDENAS NIETO

Prueba Visual: YOHN HENRY MARTINEZ GIRALDO  
Prueba de Labrado: YOHN HENRY MARTINEZ GIRALDO

**NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE  
REVISION TECNICOMECHANICA Y DE GASES**