

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



CDA CAJICA S.A.S
900113654-7
VEREDA CANELON, ETAPA 1
3176393333
CAJICA

A. INFORMACION GENERAL:

ST

1. FECHA: 13/01/2020 6:39:52 p.m.		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Nombre o Razón Social EDWIN LEON		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 2968978	
Dirección CLL 4 N 10B-26 CAJICA		Teléfono 3219050333		Ciudad CAJICA	Departamento Cundinamarca

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TFS130	Pais COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca JINBEI	Linea SY6548J1S3BH
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10019646947	Fecha matricula 14/09/2012	Color BLANCO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis LSYHKAAE5CK059633
No. Motor DK4B041501	Tipo motor 4T	Cilindraje 2498	Kilometraje 61373	Sillas 16	Vidrios polarizados S () NO (X)
				Blindaje SI () NO (X)	

3.1 VEHICULOS NO SUJETOS A REVISION DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros
---------------------	-----------------------	-------

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones audibles		5. Intensidad e inclinación de las luces bajas		6. Suma de la intensidad de todas las luces	
Valor	Max. unidad	Intensidad	Mínimo Unidad	Inclinación	Rango Unidad
Ruido Escape	69.0 dBA	Baja derecha	8.1 2.50 klux	0.8	[0.50 - 3.50] %
		Baja Izquierda	7.5 2.50 klux	1.1	[0.50 - 3.50] %

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 95.00	Delantera derecha	Valor 53.00	Trasera Izquierda	Valor 65.00	Trasera derecha	Valor 65.00	Mínimo 40.00	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	----------

8. Frenos

Eficacia Total		Fuerza		Peso Unidad		Fuerza		Peso Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad	
65.50	50.00	%	Eje 1 izquierdo	4296	7262	N	Eje 1 derecho	4318	6674	N	0.51	30.00	%		
			Eje 2 izquierdo	3603	4900	N	Eje 2 derecho	3246	4773	N	9.91	30.00	%		
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 derecho			N			%		
Eficacia auxiliar	22.00	18.00	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 derecho			N			%		
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 derecho			N			%		

9. Desviación lateral

Eje 1	5.80	Eje 2	0.20	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maxim +/-	10.00	Unidad	myk
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	-------	--------	-----

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia de la LLanta	Error en Distancia	%	Error en Tiempo	%	Maximo +/-	2	Unidad	%
-------------------------	--------------------	---	-----------------	---	------------	---	--------	---

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C		Rpm		Monóxido de Carbono (CO)		Dioxido de Carbono (CO2)		Oxígeno O2		Hidrocarburo (HC)		Óxido Nitroso (NO)	
				Vr.	Norma Und.	Vr.	Norma Und.	Vr.	Norma Und.	Vr.	Norma Und.	Vr.	Norma Und.
				Ralentí	<= %	Ralentí	>= %	Ralentí	<= %	Ralentí	<= ppm	Ralentí	<= %
				Crucero	<= %	Crucero	>= %	Crucero	<= %	Crucero	<= ppm	Crucero	<= %

11.b Vehículos a diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	65.00	%	Ciclo 2	28.50	%	Ciclo 3	27.90	%	Ciclo 4	27.60	%	Resultado	Valor	Norma	Unidad
62	3.864													28.00	<=	35.00	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Consecutivo RUNT: A145366546
E1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Nota: Causal de Rechazo a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

NUMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

53899

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

- Dispositivos: GASES: Emisiones = 8196 RPM = 170112000163 Thermo = M-612 LUCES: 0194 RUIDO: 3096769 F.A.S: Frenos = 03302715
Alineación: 03004315 Suspensión = 05103115 Labrado = EU-13486 mm Presión = MP0209 psi - Datos llantas: Eje-1-PRES-INT-IZQ: 66 -
Eje-1-PROF-INT-IZQ: 9.9 - Eje-1-PRES-INT-DER: 63 - Eje-1-PROF-INT-DER: 9.8 - Eje-2-PRES-INT-IZQ: 60 - Eje-2-PROF-INT-IZQ: 9.5 -
Eje-2-PRES-INT-DER: 60 - Eje-2-PROF-INT-DER: 9.7 - Datos Luces: INT-DER-BAJA-ALTA-1: 8.13 INC-DER-BAJA-ALTA-1:
0.8 INT-DER-BAJA-ALTA-1: 35.00 INT-IZQ-BAJA-ALTA-1: 7.50 INC-IZQ-BAJA-ALTA-1: 1.1 INT-IZQ-BAJA-ALTA-1: 27.50;



Fuente del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIEGO ARMANDO SANTAMARIA ROJAS

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

Prueba de Emisiones: JORGE ANDRES GOMEZ MACHETE
Prueba de Luces: JUAN CAMILO PACHON RAMIREZ
Prueba de Ruidos: JORGE ANDRES GOMEZ MACHETE
Prueba de Fotografía: JUAN CAMILO PACHON RAMIREZ
Prueba de F.A.S: JUAN CAMILO PACHON RAMIREZ
Prueba Visual: JUAN CAMILO PACHON RAMIREZ
Prueba de Labrado: JUAN CAMILO PACHON RAMIREZ

Nota:

- 1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
- 2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes, y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.

CDA CAJICA S.A.S
NIT 900.113.654-7
TEL 8644324 - 3176393333
VEREDA CANCIÓN VILLA MARCELA