

# REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689  
 CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
 TEL: 6741434 - 3108892943

## A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2021-03-06	CONSECUTIVO:	23-11861	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	JOSE ROCARDO ARIAS GARCIA	C.C.	94268969	
DIRECCION:	CALLE 164 #7D-14	TEL:	1000000	
MARCA:	Volkswagen	MODELO:	2012	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2021-09-11	
SOAT:	2021-09-08	TARJETA DE PROPIEDAD:	10003707250	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2022-02-14	TARJETA DE OPERACION:	2021-03-7	ALLTOUR PLUS SAS

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Mal
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Vidrios	X	
FUGAS	Frenos	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Equipo de prevención y seguridad	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Vidrios	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS	Direccion	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS	Señalización e Identificación	X	
ALARMAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENO	Frenos	X	
TUBOS MANGUERAS	Frenos	X	
ESTADO PISOS	Presentación y carrocería	X	
CADENA CARDAN	Transmisión	X	
GATO	Equipo de prevención y seguridad	X	
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	Presentación y carrocería	X	
SILLETERIA	Presentación y carrocería	X	
CAMPANA	Frenos	X	
SUPERIORES	Luces	X	
BAJO	Transmisión	X	
TERMINALES	Direccion	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	Sistema Electrico	X	
LIMPIABRISAS	Vidrios	X	
ARBOL DE TRANSMISION	Transmisión	X	
FUGA HIDRAULICA	Direccion	X	
DIRECCIONAL	Luces	X	
BATERIA	Sistema Electrico	X	
CABLEADO ELECTRICO	Presentación y carrocería	X	
PLACAS	Señalización e Identificación	X	
TUBOS DE ESCAPE	Presentación y carrocería	X	
DISCOS	Frenos	X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS	Sistema Electrico	X	
GRADAS	Presentación y carrocería	X	
BARRA	Direccion	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Señalización e Identificación	X	
PITMAN	Direccion	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Suspensión	X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e Identificación	X	
VENTANILLAS	Vidrios	X	
EMBRAGUE	Transmisión	X	
FILTRO	Motor	X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	Transmisión	X	
EJE TRASERO	Transmisión	X	
FUGAS	Transmisión	X	
LUZ GRADAS	Presentación y carrocería	X	
CORREAS MANGUERAS	Motor	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
REVERSA	Luces	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
BOTIQUIN	Equipo de prevención y seguridad	X	
PARABRISAS	Vidrios	X	
SOPORTES	Motor	X	
PASTILLAS BANDAS	Frenos	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X	
FUGAS GENERAL	Motor	X	

CAJA SOPORTE	Direccion	X
FRENOS EMERGENCIA	Frenos	X
ALTAS	Luces	X
FRENOS	Luces	X
LLANTAS	Sistema rodamiento	X
PUERTAS	Presentacion y carroceria	X
REPUESTO	Equipo de prevencion y seguridad	X
LINTERNA	Equipo de prevencion y seguridad	X
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	Presentacion y carroceria	X
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Señalización e Identificación	X
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	Frenos	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	Presentacion y carroceria	X
ESPLINDER	Direccion	X
TACOS	Equipo de prevencion y seguridad	X
PASAMANOS	Presentacion y carroceria	X
AMORTIGUADORES	Suspension	X
EFICACIA	Frenos	X
TRIANGULOS	Equipo de prevencion y seguridad	X
CHASIS	PRESENTACION Y CARROCERIA	X
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS	Presentacion y carroceria	X
EXTINTOR	Equipo de prevencion y seguridad	X
EMISIONES DE HUMO	Motor	X
TEMPLETE	Suspension	X
HERRAMIENTAS	Equipo de prevencion y seguridad	X
TAPA	Motor	X
BOOSTER	Frenos	X
JUEGO LIBRE	Direccion	X
TAPICERIA	Presentacion y carroceria	X
CAJA DE VELOCIDADES	Transmisión	X
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X
ARRANQUE	Sistema Electrico	X
AMPERIMETRO	Sistema Electrico	X
BAJAS	Luces	X
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e Identificación	X
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS	Presentacion y carroceria	X
PARQUEO	Luces	X
PITOS	Equipo de prevencion y seguridad	X
CRUCETA	Equipo de prevencion y seguridad	X
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Sistema rodamiento	X
INTERNA	Luces	X
COLUMNAS	Direccion	X
AMPERIMETRO	SISTEMA ELECTRICO	X
SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X
NUMERO DE ORDEN	Señalización e Identificación	X
VOLANTE	Direccion	X

#### CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI\_X\_

NO \_\_\_\_\_

tmp\_frenos\_desequilibrio\_eje\_1 => 2.24 tmp\_frenos\_desequilibrio\_eje\_2 => 6.03 tmp\_frenos\_eficacia\_auxiliar => 30.5 tmp\_frenos\_eficacia\_total => 71.11  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO

#### NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Leonardo Mendez [Vidrios], Leonardo Mendez [Foto trasera], Leonardo Mendez [Sistema Eléctrico], Leonardo Mendez [Suspensión], Leonardo Mendez [Foto delantera], Leonardo Mendez [Frenos], Leonardo Mendez [Dirección], Leonardo Mendez [Sistema rodamiento], Leonardo Mendez [Motor], Leonardo Mendez [Presentación y Carroceria], Leonardo