

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00010621-1911



BENEFICIA MOTOR AVENIDA
BOYACA E.U.
NIT 900274028-6
DIAG. 49 SUR No 60-54 Tel
2043778

FECHA

Fecha de prueba: 2019-11-06	Nombre o razón social: JIMENEZ LEGUZAMON ROBERT	Documento de identidad: C.C. (X) NIT. () CE. ()	No. 1031121486
Dirección: CR 33 38 A 18	Telefono: 3132891864	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: UFT026	Marca: MERCEDES BENZ	Línea: SPRINTER 413 CDI	Clase: BUS	Modelo: 2003	Cilindrada: 2150	Kilometraje: 7598522
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10013912762	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: CARLOS RIVERO	



PLACA: UFT026
FECHA: 06/11/2019 19:04.17



PLACA: UFT026
FECHA: 06/11/2019 19:06.28

Emissions Audibles

Ruido Escape	Valor 83	Máximo NA	Unidad dBA	Intensidad e Inclinación de luces bajas					Suma de la intensidad de todas las luces		
				Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
				Baja Derecha							
				Baja Izquierda							

Eficacia Total	Mínimo 54,4	Unidad %	Frenos					Desequilibrio			Máximo	Unidad
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo		
			Eje 1 Izquierdo	4270	N	Eje 1 Derecho	3800	N	11	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	4720	N	Eje 2 Derecho	4090	N	13,3	30	%	

Eje 1	-8,1	Eje 2	-8,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	------

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G13 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G13 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Tríangulos	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G4 Farabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G4 Pertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Llanta Derecha	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto			5,21
Izquierda			Derecha
Eje 1	854		6,54
	R1	R2	R1
Eje 2	5,44	7,58	5,89
			6,32

GONZALO ALBERTO PAEZ MAHECHA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes. Página 1 de 1