

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0004492

Fecha Revisión

19/04/2021

CDA TECNOSABANA S.A.S. Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca NIT 900.915.363 Tel. 8968299 Cel. 3132368795		MARCA: NON PLUS ULTRA		LINEA: TL 1.45L	
PLACA: VCH049	CLASE: BUSETA	CILINDRAJE: 2953	SILLAS: 23	COLOR: *****	BLANCO VERDE
KILOMETRAJE: 432500	MODELO: 2005	MOTOR: BD30095147Y	VIN: 14217300009640	CHASIS: CEDABFLT05N001581	
COMBUSTIBLE: DIESEL	Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Certificado: 151963282	Fec.Exp: 20/02/2021	Fec.Ven: 20/02/2022	Fec.Exp: 22/02/2021 Fec.Ven: 22/02/2022		
Empresa: TRANSPORTES TURISTICOS VIATURCOL S. A. S. - 800117145	Dirección: BOGOTA ****				
Propietario: BEDOYA ARRUBLA OSVALDO CC. 71683802	Dirección: BOGOTA ***				
Conductor: PEDRO LUIS ORTIZ RODRIGUEZ - 79150821	Dirección: BOGOTA ****				

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	☒ Rines Traseros ☒ Esparragos y Tuercas ☒ Llantas de repuesto FUGAS ☒ Sistema de dirección ☒ Aceite de motor ☒ Valvulina caja ☒ Valvulina Transmisión ☒ Liquido De Frenos ☒ Liquido Refrigerante ☒ Combustible ☒ Aire ☒ Sistema de Escape MOTOR ☒ Tapa De Aceite ☒ Varilla Medida Aceite ☒ Nivel De Aceite ☒ Ventilador ☒ Radiador ☒ Filtro Combustible ☒ Correas-Mangueras CARDAN ☒ Cruceas ☒ Uniones ☒ Cadena o soportes de desprendimiento TRANSMISION ☒ Embragues ☒ Caja De Velocidades ESTADO CARROCERIA ☒ Pintura General ☒ Chapas Puertas ☒ Parachoques ☒ Capot IDENTIFICACION ☒ Retrovisor Interior ☒ Retrovisor Derecho ☒ Retrovisor Izquierdo ☒ Placa Delantera ☒ Placa Trasera ☒ Placa Laterales y techo ☒ Emblemas DIRECCION ☒ Cabrilla ☒ Juego Libre ☒ Columna ☒ Caja De Direccion ☒ Terminales ☒ Axiales ☒ Brazo corto ☒ Brazo largo ☒ Pitman ☒ Biela SUSPENSION ☒ Topes ☒ Amortiguador Delantero ☒ Amortiguador Trasero ☒ Soportes/Sapos ☒ Brazo Compensador De Direccion ☒ Tijera Inferior Y Superior ☒ Splinderes ☒ Barra Estabilizadora ☒ Muelles, Espirales Y Cauchos ☒ Rotulas ☒ Terminales ☒ Holguras ☒ Chasis ☒ Pasadores FRENOS ☒ Booster ☒ Freno De Mano / seguridad ☒ Campanas ☒ Discos ☒ Tubos-Mangueras ☒ Pastillas-Bandas ☒ Excesiva ☒ Pedal Antideslizante SISTEMA ESCAPE ☒ Union Anillos ☒ Union Tubo ☒ Catalizador ☒ Silenciador SISTEMA ELECTRICO ☒ Interruptor Electrico ☒ Correas ☒ Batería ☒ Cableado ☒ Interruptor Central ☒ Arranque ☒ Pito Ciudad ☒ Tacometro ☒ Man Presion Aire ☒ Man Combustible ☒ Amperimetro ☒ Pres.Lubrimotor EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA ☒ Extintor ☒ Botiquin ☒ Triangulos -Conos ☒ Linterna ☒ Llaves Rueda ,Gato ☒ Tacos (Cunies) ☒ Herramientas ☒ Manguera Aire

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3							
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2				
Rueda De Repuesto		7.54	5.32	5.43	2.78	5.43	4.89	6.41							
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad				
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N		N		30	%				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N		N		30	%				
			Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N		N		30	%				
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N		N		30	%				
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N		N		30	%				
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Resultado	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%						



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 19/06/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
Pedro Ortiz Rodriguez 79150821 Eja

CDA TECNOSABANA
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT: 900.915.363-0
APROBADO
Armando Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

INFORME DE RESULTADOS DE LA
CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.015.363 Tel. 8986290 Cel. 3132368795

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN		CDA TECNOSABANA S.A.S. Autopista Medellín km 1.5, Ceda Cundinamarca NIT 800.915.363 Tel. 8086290 Cel. 3132368795		19/04/2021	
SABANA		BUSETA		MARCA: NON PLUS ULTRA	
LINEA: TL 1.45L		SILLAS: 23		COLOR: BLANCO VERDE	
PLACA: VCH049		CLASE: 2005		CILINDRAJE: 2953	
KILOMETRAJE: 432500		MODELO: 2005		VIN: 14217300009640	
COMBUSTIBLE: DIESEL		MOTOR: BD30095147Y		CHASIS: CEDABFL05N001581	
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Fec.Ver: 20/02/2021		Fec.Exp: 22/02/2021	
Certificado: 151963282		Fec.Exp: 20/02/2021		Fec.Ver: 22/02/2021	
Empresa: TRANSPORTES TURISTICOS VIATURCOL S. A. S. - 800117146		Dirección: BOGOTA ****		BOGOTA ***	
Propietario: BEDOYA ARRUBLA OSVALDO CC. 71683802		Dirección: BOGOTA ***		BOGOTA ****	
Conductor: PEDRO LUIS ORTIZ RODRIGUEZ - 79150821		Dirección: BOGOTA ****			
INSPECCIÓN SENSORIAL					
Tubos-Mangueras					

Empresa :	BODOYA ABUELAR OSVALDO S.C. - P.O. BOX 10000		Dirección:	BOGOTÁ	
Propietario :	PEDRO LUIS ORTIZ RODRIGUEZ - 79150821				
Conductor :					
INSPECCIÓN SENSORIAL					
LUCES		Rines Traseros	Retrovisor Izquierdo	Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Esparrosos y Tuercas	Placa Delantera	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	Placa Trasera	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS	Placa Laterales y techo	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	Emblemas	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Acetle de motor	DIRECCION	Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	Cabrilla	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	Juego Libre	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	Columna	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	Caja De Dirección	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Combustible	Terminales	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	Axiales	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	Brazo corto	Bateria	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	Brazo largo	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	Pitman	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	Biela	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	SUSPENSION	Pito Ciudad	✓
Sileteria	✓	Ventilador	Topes	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	Amortiguador Delantero	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	Amortiguador Trasero	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	Soportes/Sapos	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN	Brazo Compensador De Direccion	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Cruetas	Tijera Inferior Y Superior	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	✓	Uniones	Splinders	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	Barra Estabilizadora	Bofiquin	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION	Muelles, Espirales Y Cauchos	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	Rotulas	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	Terminales	Llaves Rueda Gato	✓
Selda De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA	Holguras	Tacos (Curles)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	Chasis	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	Pasadores	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	FRENOS		
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	Bracero		
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION	Freno De Mano / seguridad		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	Campanas		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	Discos		

		Eje 1			Eje 2				Eje 3				
LABRADO RUEDAS (mm)		Izquierda	Derecha		Int.R1	Int.R2	Der.R1	Der.R2	Int.R1	Int.R2	Der.R1	Der.R2	
Rueda De Repuesto	7,54	5,32	5,43		2,78	3,43	4,66	5,41					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalanceo	Máximo	Unidad		
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	N	N	30	%			
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	N	N	30	%			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	N	N	30	%			
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	N	N	30	%			
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	N	N	30	%			
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±12	Unidad	m/m					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		%		%		%		%					



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 19/06/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

CDA
Tecno Sabana
Calle 10-10, Zona Industrial y de
NIT: 900.915.378-0
AEROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.