

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No 0002017

Fecha Revisión

13/05/2019





CDA TECNOSABANA S.A.S.
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.353 Tel. 8966299 Cel. 3132358795

PLACA:	VDG565	CLASE:	BUS	MARCA:	MITSUBISHI	LINEA:	CANTER FE659			
KILOMETRAJE:	340220	MODELO:	2004	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	28	COLOR:	BLANCO VERDE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	4D34J51012	VIN:	***	CHASIS:	FE659HA41833			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	38138138	Fec.Exp:	27/09/2018	Fec.Ven:	27/09/2019	39777415 6	Fec.Exp:	12/08/2018	Fec.Ven:	11/08/2019
Empresa :	TRANSPORTES LOYOLA CC. 830131935				Dirección:	BOGOTA *****				
Propietario :	COM SAN BARTOLOME LA MERCED CIA DE JESUS NIT. 8605355402				Dirección:	BOGOTA **				
Conductor :	JESUS ALFONSO DIAZ ALDANA CC. 80196740				Dirección:	BOGOTA **				

INSPECCION SENSORIAL											
LUCES			Rines Traseros			Retrovisor Izquierdo			Tubos-Mangueras		
Altas	✓		Esparpagos y Tuercas	✓		Placa Delantera	✓		Pastillas-Bandas	✓	
Bajas	✓		Llanta de repuesto	✓		Placa Trasera	✓		Excesiva	✓	
Medias Delanteras	✓		FUGAS			Placa Laterales y lecho	✓		Pedal Antideslizante	✓	
Medias Traseras	✓		Sistema de dirección	✓		Emblemas	✓		SISTEMA ESCAPE		
Freno	✓		Aceite de motor	✓		DIRECCION			Union Anillos	✓	
Placa	✓		Valvulina caja	✓		Cabrilla	✓		Union Tubo	✓	
Reversa	✓		Valvulina Transmisión	✓		Juego Libre	✓		Catalizador	✓	
Direccional Izquierda	✓		Líquido De Frenos	✓		Columna	✓		Silenciador	✓	
Direccional Derecha	✓		Líquido Refrigerante	✓		Caja De Dirección	✓		SISTEMA ELECTRICO		
Parqueo	✓		Combustible	✓		Terminales	✓		Interruptor Eléctrico	✓	
Interna	✓		Aire	✓		Axiales	✓		Correas	✓	
Gradas	✓		Sistema de Escape	✓		Brazo corto	✓		Batería	✓	
HABITACULO DE PASAJEROS			MOTOR			Brazo largo	✓		Cableado	✓	
Limpia Parabrisas	✓		Tapa De Aceite	✓		Pirman	✓		Interruptor Central	✓	
Tapicena	✓		Varilla Medida Aceite	✓		Biela	✓		Arranque	✓	
Tapa Motor	✓		Nivel De Aceite	✓		SUSPENSION			Pito Ciudad	✓	
Silleria	✓		Ventilador	✓		Topes	✓		Tacómetro	✓	
Cinturones de seguridad	✓		Radiador	✓		Amortiguador Delantero	✓		Man Presion Aire	✓	
Gradas	✓		Filtro Combustible	✓		Amortiguador Trasero	✓		Man Combustible	✓	
Pedales	✓		Correas-Mangueras	✓		Soportes/Sapos	✓		Amperímetro	✓	
Tapa Combustible	✓		CARDAN			Brazo Compensador De Dirección	✓		Pres.Lubrimotor	✓	
Puerta	✓		Crucetas	✓		Tijera Inferior Y Superior	✓		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA		
Pasa Manos	✓		Uniones	✓		Splinderes	✓		Extintor	✓	
Timbre	✓		Cadena o soportes de desprendimiento	✓		Barra Estabilizadora	✓		Boliquin	✓	
Vidrios	✓		TRANSMISION			Muelles, Espirales Y Cauchos	✓		Triángulos -Conos	✓	
Parabrisas Posterior	✓		Embragues	✓		Rotulas	✓		Linterna	✓	
Ventanillas	✓		Caja De Velocidades	✓		Terminales	✓		Uaves Rueda ,Gato	✓	
Salida De Emergencia	✓		ESTADO CARROCERIA			Holguras	✓		Tacos (Cuñes)	✓	
Escotillas	✓		Pintura General	✓		Chasis	✓		Herramientas	✓	
Martillos	✓		Chapas Puertas	✓		Pasadores	✓		Manguera Aire	✓	
Dispositivo de velocidad	✓		Parachoques	✓		FRENOS					
SISTEMA RODAMIENTO			Capot	✓		Booster	✓				
Llantas Delanteras	✓		IDENTIFICACION			Freno De Mano / seguridad	✓				
Llantas Traseras	✓		Retrovisor Interior	✓		Campanas	✓				
Rines Delanteros	✓		Retrovisor Derecho	✓		Discos	✓				

LABRADO RUEDAS (mm)											
				Eje 1		Eje 2		Eje 3			
				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2
Rueda De Repuesto				11.88	12.54	16.43	16.34	19.76	17.32		
Eficacia Total			Mínimo	Fuerza		Fuerza		Desequilibrio		Máximo	Unidad
			50	%		%		%		30	Unidad
				Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%
				Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%
Eficacia Auxiliar			Mínimo	Fuerza		Fuerza		Desequilibrio		Máximo	Unidad
			18	%		%		%		30	Unidad
				Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%
				Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%
				Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%
Eje 1		Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Resultado	Valor
			%		%		%		%		Norma
											Unidad



Observaciones :


APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 13/07/2019

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

JESUS A. DIAZ A.
80196740

RESPONSABLE


Alfonso Moreno

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.