

10A 0003073




Sabana **CDA TECNO SABANA S.A.S**
 Sede Social: Medellín - Calle 100 No. 100-100
 Tel: 300 512 303 Fax: 300 6209 Cor: 31233752

Fecha Revisión

25/01/2020

PLACA:	WGY371	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LÍNEA:	COUNTY			
KILOMETRAJE:	124281	MODELO:	2015	CHUNDAJE:	3907	SILLAS:	23			
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DE658319	VIN:	KMJH17PPFC062817	COLOR:	BLANCO			
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SONT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Certificado:	43915778	Fec. Exp:	22/07/2019	Fec. Ven:	22/07/2020	4421300003730	Fec. Exp:	27/03/2019	Fec. Ven:	28/03/2020
Empresa:	NLEBA SAS NIT. 830001672					Dirección:	BOGOTÁ ***			
Propietario:	SANTANA CORTES ERNESTO CC. 78233329					Dirección:	BOGOTÁ ***			
Conductor:	SANTANA CORTES ERNESTO CC. 78233329					Dirección:	BOGOTÁ ***			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Apas		Revisar Transmisión	Revisar Suspensión	Tela de Frenos	
Rafas		Exteriores y Internos	Placa Diferencial	Pase de Manos	
Necesitas Detonantes		Placa de Repuesto	Placa Traseña	Exterior	
Medias Traseñas			Placa Lateral y Techu	Placa Anticollante	
Freno		FUGAS	Embragues	SISTEMA ESCAPE	
Placa		Sistema de Dirección		Unión Anillo	
Revoluciones		Acción de Motor		Unión Lima	
Uniones Arguente		Valvula Transmisión		Calentador	
Dirección Derecha		Líquido De Frenos		Eléctrico	
Pantalla		Líquido Refrigerante		SISTEMA ELÉCTRICO	
Motor		Control de		Indicador Electric	
Grado		Aire		Cables	
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape		Batería	
Limpia Pantallas		MOTOR		Cableado	
Tapetes		Tapa De Aceite		Indicador Central	
Tapa Motor		Valvula Macho Aceite		Amperaje	
Humana		Nivel De Aceite		Piso Control	
Cinturones de Seguridad		Manillar		Tecnicismo	
Grados		Radio		Man Press Air	
Pedales		Piso Combustible		Man Combustible	
Tapa Transmisión		Cables Manivela		Ampermetro	
Puerta		CARDAN		Pico Voltmetro	
Pase Manos		Cruces		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Tintore		Uniones		Frenos	
Válvula		Cables e escapes de escape (diferencial)		Botones	
Perforaciones Pasajes		TRANSMISION		Transmisión Manos	
Ventanas		Embrague		Unión	
Batida De Emergencia		Caja De Velocidades		Llaves Puerta Clavo	
Escalilla		ESTADO CARROCERIA		Tacos (Clavos)	
Llave		Pintura General		Normas	
Indicador de velocidad		Duradas Pintura		Manejo Aire	
SISTEMA RODAMIENTO		Parafusos			
Llaves Diferenciales		Cables			
Llaves Traseñas		IDENTIFICACIÓN			
Revisión Diferencial		Refrigerante			
		Refrigerante Diferencial			

[illegible][illegible]

ODES & EQUINE

APTO PARA EL SERVIDIO
APROBADO
Vigencia : 25/03/2020

CONSULTAR NÚMERO Y FECHA

E. S. [Signature]

79.7330271

RECEIVED
CDA
Techno Sabana
11-200-015-155-0
PROBADO
11-200-015-155-0

Los suscritos operarios responsables de la revisión técnica certificar que en el presente vehículo al momento de su revisión se encuentra en condiciones de funcionamiento satisfactorias en cuanto a la parte eléctrica y mecánica para el servicio de pasajeros, para la zona temporal y salidas.