

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8068299 Cel. 3132368705

No B 0005431



Fecha Revisión

09/08/2021

PLACA: WLQ121	CLASE: BUSETA	MARCA: HYUNDAI	LINEA: COUNTY
KILOMETRAJE: 91775	MODELO: 2015	CILINDRAJE: 3907	SILLAS: 23
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DDEJ577507	VIN: KMJHG17PPFC065061	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado: 151767718	Fec.Exp: 10/02/2021	Fec.Ven: 10/02/2022	3420121000763
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Dirección: BOGOTA **		Fec.Exp: 09/02/2021
Propietario: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Dirección: BOGOTA **		Fec.Ven: 08/02/2022
Conductor: GILBERTO F. GUZMAN C.C. 80504475	Dirección: BOGOTA -		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillateria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Catrida	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Dirección	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Dirección	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antidive	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Airs	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres Lubrinator	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda Gato	✓
		Tacos (Cúes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
				4.18	3.45	2.39	2.67	3.56	3.9				
Eficacia Total		Minimo	Unidad	Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso	
		50	%	Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		Desequilibrio	
				Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N		Máximo	
				Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		Unidad	
				Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		30	
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		30	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor
			%		%		%		%		%		Norma
													Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 09/10/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Signature] 80.504

CDA TECNOSABANA S.A.S

RESPONSABLE

[Signature]

Nit: 900.915.363-0

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.