

FORMATO DE RESULTADOS DE REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-01-05	Nombre o razón social TRANSPORTES ESPECIALES Y LOGISTICA GOLD	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 900697824-8
Dirección CRA 70 46 55	Teléfono 4031079	Ciudad Cali

DATOS DEL VEHICULO

Placa ETK479	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026767075	Fecha Matrícula 2022-07-29	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YF62001PJ241946
No. Motor M9TC678C032548	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2299	Kilometraje 12918	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-01-05 ETK479 12:35

2023-01-05 ETK479 12:40

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 68.80	Delantera Derecha	Valor 59.60	Trasera Izquierda	Valor 70.10	Trasera Derecha	Valor 62.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 53.40	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 18.20	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	1343.00	3050.00	Eje 1 Derecho	1642.00	2696.00	N	18.20	30 %
			Eje 2 izquierdo	1360.00	3044.00	Eje 2 Derecho	1706.00	2541.00	N	20.30*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 27.00	Unidad 18 %	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 1.38	Eje 2 1.07	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO