

Fecha de inspección: 01/21/2019				Lugar e inspección: Bogotá		Sede:
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHÍCULO		
Nombres y apellidos: CHAVES LOPEZ, ROGELIO Nº de identificación: 79594710				Placa: WCL160	Interno: 086	Tipo: MICROBUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2014	Marca: RENAULT	Kilometraje: 174427
Documento de identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS	SI	NO	FECHA			
Tarjeta de propiedad						
Tarjeta de operación	X		2020-01-04			
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2019-07-13			
Revisión preventiva	X		2019-01-22			
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2019-07-21			
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)	X		2019-01-31			
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)	X		2019-01-31			
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa	X				
	28. Estado y seguro de las puertas	X				
	27 Como conduzco	X				
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho	X				
	25. Operación nacional	X				
	25. Emblema escolar	X				
	24. Velocidad máxima	X				
	24 Luz de placa	X				
	22. Vidrio Panorámico	X				
	21. Luces direccionales	X				
	20. Luces de parqueo	X				
	19. Luces de reversa	X				
	18. Luces traseras medias	X				
	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X				
	PARTE FRONTAL	35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms )	X			
34. Emblema escolar (escrito al contrario)		X				
33. Rutero		X				
32. Estado de la placa		X				
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X				
30. Luces direccionales y parqueo		X				
29. Luces delanteras altas y bajas		X				
LADO IZQUIERDO	9. Llantas en condiciones de trabajo	X				
	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas	X				
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X				
	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X				
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X				
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X				
	13. Llantas en condiciones de trabajo	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
FUNCIONAMIENTO	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	51. Suspensión	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	49. Freno Principal	X				
	ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	53. Revisión fuga de fluidos		X	Fuga aceite motor por Carter	
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				

	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	43. Estado general de sillas y cojinería	X			
	42. Bolsa de residuos sólidos	X			
	41. Parasoles.	X			
	40. Aseo general exterior	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X			
	36. Aseo externo del vehículo	X			
EQUIPO DE CARRETERA	8. Llanta de repuesto	X			
	7. Linterna	X			
	6. Cruceta	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	3. Extintor N0 1	X			Enero 2019, 10 kb
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lámparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X			
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X			
BOTIQUÍN	73. Chaleco	X			
	72. Teléfonos de emergencia	X			
	71. Cuello Ortopédico	X			
	70. Linterna	X			
	69. Pito	X			
	68. Preservativos	X			
	67. Copitos	X			
	66. Encendedor	X			
	65. Tapabocas (23 unidades)	X			
	64. Baja lenguas (23 unidades)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	62. Mascarilla para maniobras de reanimación	X			
	61. Guantes de látex. (23 de unidades)	X			
	60. Esparadrapo o vendas adhesivas	X			
	59. Gasas limpias (23 unidades)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	57. Botella de agua	X			
	56. Suero en bolsa	X			
	55. Maletín identificado como botiquín	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
6,48	6,48	IN	EX	IN	EX
6,63	6,54		3,35		5,00
6,22	6,25		4,34		4,53
Cumple	Cumple		3,37		4,05
		No cumple	Cumple	No cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad	Realice el aseo de la cojinería				
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil				
Prepare renovación de carga de sus extintor	Prepare renovación de carga de sus extintor				
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar				
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín				
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles				
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas				
.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar				

.Prepare caja de herramientas	Señalice las salidas de emergencia clara y visible
Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios	Prepare nueva revisión tecnomecánica
Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil	Adquiera un botiquín mas adecuado



Responsable de la Inspección por:

Firma:

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

DETALLE VEHICULAR AL PRECIO DE VENTA

DETALLE DE LOS REPAROS Y CORRECCIONES  
REALIZADAS AL VEHICULO DEL  
CONDUCTOR QUE NO SE DEDUCEN EN  
EL PRECIO DE VENTA

2.- Detalles de los reparos y  
correcciones realizadas al  
vehículo del conductor que  
no se deducen en el precio de  
venta.

FECHA: 02/05/2011  
PAGINA: 1 DE 1

PRECIO UNITARIO	21,000
IVA	3,600
MONTAJE	0
OTROS	0
<b>TOTAL</b>	<b>24,600</b>