

Fecha de inspección: 05/24/2019				Lugar e inspección: Bogotá		Sede:	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHICULO			
Nombres y apellidos: GUTIERREZ CASTILLO, FRANKLIN				Placa: SMN999		Interno: 028	
Nº de identificación: 79392229				Modelo: 2008		Tipo: MICROBUS	
CRITERIOS				Marca: NISSAN URVAN		Kilometraje: 458416	
Documento de identidad	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad							
Tarjeta de operación				X		2020-01-04	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2020-02-04	
Revisión preventiva				X		2019-05-23	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2019-11-23	
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)				X		2020-02-04	
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)				X		2020-02-04	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa			X			
	28. Estado y seguro de las puertas			X			
	27 Como conduzco			X			
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho			X			
	25. Operación nacional			X			
	25. Emblema escolar			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	24 Luz de placa			X			
	22. Vidrio Panorámico			X			
	21. Luces direccionales			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	19. Luces de reversa			X			
	18. Luces traseras medias			X			
	17. luz de freno (stop) y tercer stop			X			
PARTE FRONTAL	35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms)			X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
	33. Rutero			X			
	32. Estado de la placa			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
	9. Llantas en condiciones de trabajo			X			
	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
LADO DERECHO	13. Llantas en condiciones de trabajo			X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)			X			
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (frenos)			X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)			X			
	51. Suspension				X	Cambio bujes amortiguadores delanteros axial izquierda	
	50. FRENO DE EMERGENCIA			X			
	49. Freno Principal			X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	53. Revisión fuga de fluidos			X			
	48. Pitos delantero y de reversa			X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad			X			