




Fecha de inspección: 08/15/2019				Lugar e inspección: Bogotá		Sede:	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHICULO			
Nombres y apellidos: ALFONSO SANCHEZ, JAVIER				Placa: SIT745		Interno: 017	
Nº de identificación: 80190516				Modelo: 2014		Tipo: MICROBUS	
CRITERIOS				Marca: NISSAN URVAN		Kilometraje: 161065	
CUMPLE				NO CUMPLE		N/A	
Documento de Identidad	X						
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI		NO	
Tarjeta de propiedad						FECHA	
Tarjeta de operación				X		2021-05-02	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2020-04-20	
Revisión preventiva				X		2019-07-03	
Revisión técnico mecánica (vigente)				X		2020-05-03	
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)				X		2019-08-03	
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)				X		2019-08-03	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE		NO CUMPLE	
OBSERVACIONES							
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa			X			
	28. Estado y seguro de las puertas			X			
	27 Como conduzco			X			
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho			X			
	25. Operación nacional			X			
	25. Emblema escolar			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	24 Luz de placa			X			
	22. Vidrio Panorámico			X			
	21. Luces direccionales			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	19. Luces de reversa			X			
	18. Luces traseras medias			X			
	17. luz de freno (stop) y tercer stop			X			
PARTE FRONTAL	35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms)			X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
	33. Rutero			X			
	32. Estado de la placa			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
LADO IZQUIERDO	9. Llantas en condiciones de trabajo			X			
	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
LADO DERECHO	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	13. Llantas en condiciones de trabajo			X			
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (Refrigerante)			X			
	52. Niveles de fluido (frenos)			X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)			X			
	51. Suspension					X	
	50. FRENO DE EMERGENCIA			X			
ESTADO INTERNO DEL	49. Freno Principal			X			
	53. Revisión fuga de fluidos			X			
						Terminales, amortiguador derecho delantero, bujes barra estabilizadora para cambio	

VEHICULO	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	43. Estado general de sillas y cojinería	X			
	42. Bolsa de residuos sólidos	X			
	41. Parasoles.	X			
	40. Aseo general exterior	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	37. Estado general de latonería y pintura	X			
	36. Aseo externo del vehículo	X			
	ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	8. Llanta de repuesto	X		
7. linterna			X		Dotar
6. Cruceta		X			
5. Gato con capacidad para elevar el vehículo		X			
4. Dos tacos para bloquear el vehículo		X			
3. Extintor N° 1		X			10 libras 05/2020
2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos		X			
15. Logo razón social de la empresa transportador		X			
1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas		X			Dotar destornilladores, llave fija
BOTIQUIN		73. chaleco		X	
	72. Teléfonos de emergencia		X		Dotar
	71. Cuello Ortopedico	X			
	70. Linterna		X		Dotar
	69. Pito	X			
	68. Preservativos	X			
	67. Copitos	X			
	66. Encendedor	X			
	65. Tapabocas (23 unidades)		X		Dotar
	64. Baja lenguas (23 unidades)		X		Dotar
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	62. Mascarilla para maniobras de reanimacion		X		Dotar
	61. Guantes de látex. (23 de unidades)		X		Dotar
	60. Esparadrapo o vendas adhesivas	X			
	59. Gasas limpias (23 unidades)		X		Dotar
	58. Tijeras de punta roma	X			
	57. Botella de agua	X			
	56. Suero en bolsa		X		Dotar
	55. Maletín identificado como botiquin	X			
	LLANTAS				
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
3.05	2.91	IN	EX	IN	EX
4.24	2.50		2.48		3.65
3.62	2.86		3.46		3.74
			3.78		2.05
Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad			Realice el aseo de la cojinería		
Prepare renovación de SOAT			Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		
Prepare renovación de carga de sus extintor			Prepare renovación de carga de sus extintor		
Mejore la instalación de cinturones de seguridad			Mejore la bandera escolar		
Mejora del estado de latonería y pintura			Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles			Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		

Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar
.Prepare caja de herramientas	Señalice las salidas de emergencia clara y visible
Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios	Prepare nueva revisión tecnomecanica
Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil	Adquiera un botiquín mas adecuado

Responsable de la inspección por:	Firma: 
Nombre y apellido del conductor:	Firma: 