

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No 0001663

Fecha Revisión

22/03/2019




CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

PLACA:	SKM380	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	KIA	LINEA:	PREGIO			
KILOMETRAJE:	416545	MODELO:	2006	CILINDRAJE:	300	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO CLARO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	JT553120	VIN:	**	CHASIS:	KNHTS732267202945			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	38814353	Fec.Exp:	23/07/2018	Fec.Ven:	23/07/2019	39642499 1	Fec.Exp:	16/08/2018	Fec.Ven:	15/08/2019
Empresa :	VIACOLTRANS LTDA NIT. 830088215					Dirección:	BOGOTA ***			
Propietario :	CUELLAR MALDONADO CARLOS EDUARDO CC. 80419755					Dirección:	BOGOTA **			
Conductor :	CUELLAR MALDONADO CARLOS EDUARDO CC. 80419755					Dirección:	BOGOTA **			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		INSPECCIÓN SENSORIAL		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Quilómetro	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperimetro	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cufies)	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS			
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Pines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

				Eje 1			Eje 2				Eje 3						
LABRADO RUEDAS (mm)				Izquierdo		Derecho		Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto		4.27		8,78		8,12		8,71		8,51							
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio			Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N		Eje 1 Derecho			N					30	%
			Eje 2 Izquierdo			N		Eje 2 Derecho			N					30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N		Eje 3 Derecho			N					30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N		Eje 4 Derecho			N					30	%
			Eje 5 Izquierdo			N		Eje 5 Derecho			N					30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad				m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad			Valor	Norma	Unidad			
			%		%		%		%		%	Resultado		%		%	




Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 22/05/2019

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA



CC 80419755

RESPONSABLE



CDA TECNOSABANA
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT: 900.915.363
Alfonso Moreno

APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

