

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002450-2510



CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8844482

FECHA
Fecha de prueba: 2025-10-07
Nombre o razón social: JOSE CHOCONTA
Dirección: KR 8 # 18-59
Placa: SKY574 Marca: NISSAN
Servicio: PÚBLICO No Licencia Tránsito: 10012968788 Combustible: DIESEL
Placa: SKY574 Marca: NISSAN
Servicio: PÚBLICO No Licencia Tránsito: 10012968788 Combustible: DIESEL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE ()
Ciudad: CÁJICA No. 2976743
Departamento: CUNDINAMARCA
Clase: MICROBUS Modelo: 2010 Cilindrada: 2953 Kilometraje: 425632
Empresa: Conducto: JOSE CHOCONTA

DATOS DEL VEHICULO
Linea: URVAN Color: BLANCO



Fecha 2025-10-07, Placa SKY574 Hora 10-26



Fecha 2025-10-07, Placa SKY574 Hora 10-33

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	61		58		50		55	40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
53,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	2871	6288	N	3197	5798	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2533	4444	N	2411	4150	N
21,7	18	%	Eje 3 Izquierdo						
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4			
Eje 4		Eje 5							

Suspensión (Si aplica)		Frenos		Desviación Lateral		Inspección Sensorial			
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	61		58		50		55	40	%
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4			
Eje 4		Eje 5							
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		G1 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		G1 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		G1 Eje1 Rin Izquierdo		NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		G1 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		G1 Llanta de respuesto		NO APLICA	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Linterna		G1 Linterna		NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Banderola		G1 Banderola		NO APLICA	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos		G1 Tacos		NO APLICA	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Gato		G1 Gato		CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Extintor		G1 Extintor		CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín		G1 Botiquín		CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia		G1 Señales de advertencia		CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE								

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,45	5,69
Eje 2	5,31	5,74

ING. JUAN CAMILO CONTRERAS HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.