

C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir.Calle 12 A No 35-61 Tel:2374176-2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte.Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No: 82470	PLACA AUTO SMA802	F REVISION PREV. 11-sept.-25	F. PROX.REVISION: 10-nov.-25	EMPRESA AFILIADA METRO VANS S.A.S.	ORDEN- MOVIL 02
MARCA NISSAN	LINEA URVAN	MODELO 2007	CLASE MICROBUS	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 466759	LICENCIA TRANSITO 10029688912	TIPO MOTOR DIESEL	Venci Rev. Tecn Oblig 01-nov.-25
DATOS DEL PROPIETARIO					
NOMBRE PROPIETARIO ARDILA CAICEDO CARLOS GIOVAN		NIT/CC PROPIETARIO 79897564		DIRECCION PROPIETARIO TELEFONO PROPIETARIO	
DATOS DEL CONDUCTOR					
NOMBRE CONDUCTOR CARLOS GIOVANNI ARDILA CAICEDO			CEDULA CONDUCTOR 79897564	VENC. LICENCIA CONDUCCION 08-jul.-26	
DATOS DE LOS SEGUROS					
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA MUNDIAL		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL ESTADO		ASEGURADORA C. EXTRACONTRA ESTADO	
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 05-nov.-25		C. CONTRAC. VENCIMIENTO 04-feb.-26		C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 04-feb.-26	

Lim opacidad R 910/08:

Nivel de opacidad %

Aprobó R 910/08:

Lim opacidad R 005:

Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE 1: EQUIPO DE SEGURIDAD			SISTEMA DE 11: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN			SISTEMA DE 15: TAXIMETRO					
1	Retrovisores	Apto	41	Ventanas laterales	Apto	80	Espirales	Apto	120	Peldaños	Apto
2	Botiquín	Apto	42	Salidas de Emergencia	Apto	81	Rotulas	Apto	121	Puertas	Apto
3	Espejos laterales	Apto	43	Alineación	Apto	82	Chasis	Apto	122	Baul	Apto
4	Espejo puerta trasera	Apto	44	Axiales	Apto	83	Barra estabilizadora	Apto	123	Carroceria - corrosion	Apto
5	Extintor	Apto	45	Brazo corto	Apto	84	Intensidad luces	Apto	124	Compuertas de carga	Apto
6	Gato hidraulico	Apto	46	Guardapolvos direccion	Apto	85	Pastas frenos	Apto	125	Perforaciones o entrada de agua	Apto
7	Herramientas	Apto	47	Asideros y portaequipajes	Apto	86	Pastas estacionarias	Apto	126	Guardabarros	Apto
8	Linterna	Apto	48	Cinturones de seguridad	Apto	87	Exploradoras traseras	Apto	127	Inexistencia taximetro	Apto
9	Martillo rompe vidrios-palanca	Apto	49	Silleteria	Apto	88	Colores diferentes	Apto	128	Taximetro no visible	Apto
10	Soporte repuesto	Apto	50	Sillas discapacitados	Apto	89	Luces reflectivas	Apto	129	Holguras elementos transmisión	Apto
11	Tacos	Apto	51	Tapicería	Apto	90	Pastas reversa	Apto	130	Fuga de aceite caja	Apto
12	Triángulos	Apto	52	forros	Apto	91	Comandos luces	Apto	131	Cadena proteccion cardan	Apto
13	Dispositivo de velocidad	Apto	53	Aseo	Apto	92	Luces bajas	Apto	132	Holguras cardan	Apto
14	Chaleco	Apto	54	Estribos	Apto	93	Luces Altas	Apto			
15	Bomper trasero	Apto	55	Puertas	Apto	94	Luces estribos	Apto			
16	Numeros de movil	Apto	56	Pisos (lisos o rotos)	Apto	95	Direccionales	Apto			
17	Cauchos puertas	Apto	57	Timbre	Apto	96	Estacionarias	Apto			
18	Latoneria	Apto	58	Combustible	Apto	97	Exploradoras delanteras	Apto			
19	Pintura general	Apto	59	Aire (mangueras y valvulas)	Apto	98	Reversa	Apto			
20	Bomper delantero	Apto	60	Fugas aceite motor	Apto	99	frenos	Apto			
21	Logotipos de la empresa	Apto	61	Bateria	Apto	100	Internas	Apto			
22	PBX Como conduzco?	Apto	62	Cableado electrico en mal estado	Apto	101	Cocuyos delanteros	Apto			
23	Calcomanias Salida Emergencia	Apto	63	Radiador (fugas)	Apto	102	Cocuyos traseros	Apto			
24	Aristas cortantes	Apto	64	Guaya capo	Apto	103	Luz placa	Apto			
25	Placas laterales y de techo	Apto	65	Soportes	Apto	104	Resonador	Apto			
26	Tapa aceite y tapa combustible	Apto	66	Fillros de aire	Apto	105	Nivel de opacidad %	No aplica			
27	Chapas y manijas	Apto	67	Guardapolvos rotulas	Apto	106	CO %	Sin evaluar			
28	Liquido frenos	Apto	68	Tirantes o brazos	Apto	107	Exosto	Apto			
29	Booster	Apto	69	Amortiguadores delanteros	Apto	108	Bandas laterales	Apto			
30	Tubos mangueras	Apto	70	Amortiguadores traseros	Apto	109	Fisuras	Apto			
31	Guayas Fundas Varillas	Apto	71	Soportes sapos	Apto	110	Banda de rodamiento	Apto			
32	Pedal	Apto	72	Fugas amortiguadores	Apto	111	Regrabadas	Apto			
33	Bomba principal	Apto	73	Tijera inferior	Apto	112	Delanteras	Apto			
34	Freno mano	Apto	74	Tijera superior	Apto	113	Traseras	Apto			
35	Pito	Apto	75	Terminales	Apto	114	Repuesto	Apto			
36	Interruptores elevavidrios	Apto	76	Splinderes	Apto	115	Rines	Apto			
37	Vidrios que distorsionan camp	Apto				116	Guardapolvos ejes	Apto			
						117	Pernos y esparragos	Apto			



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA
DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO C.D.A. 37 S.A.
NIT. 900.165.471-9
TEL: (601) 744 3637

ELABORO

JEISON
BENAVIDES

