

Fecha de inspección:02/13/2020		Lugar de inspección o Sede: Bogotá		Fecha de prox. inspección:04/13/2020	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHÍCULO	
Nombres y apellidos:LOPEZ LOPEZ, FERNANDO ENRIQUE Nº de identificación:79278152				Placa: SM0508	Interno:019 Tipo: MICROBUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2009	Marca: KIA PREGIO Kilometraje:366871
Documento de identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS	SI	NO		FECHA	
Tarjeta de propiedad					
Tarjeta de operación	X			2020-04-27	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2020-02-04	
Revisión preventiva	X			2019-10-14	
Revisión tecnico mecánica (vigente)	X			2019-12-15	
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)	X			2019-09-23	
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)	X			2019-09-23	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa	X			
	28. Estado y seguro de las puertas	X			
	27 Como conduzco	X			
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho	X			
	25. Operación nacional	X			
	25. Emblema escolar	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	24 Luz de placa	X			
	22. Vidrio Panorámico	X			
	21. Luces direccionales	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	19. Luces de reversa	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	17. Luz de freno (stop) y tercer stop		X	Tercer stop no funciona	
PARTE FRONTAL	35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms)	X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
	33. Ruter	X			
	32. Estado de la placa	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
LADO IZQUIERDO	9. Llantas en condiciones de trabajo	X			
	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
LADO DERECHO	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	13. Llantas en condiciones de trabajo	X			
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	51. Suspension	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	49. Freno Principal	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	53. Revisión fuga de fluidos	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			

	44. Estado del puesto del conductor	X		
	43. Estado general de sillas y cojineria	X		
	42.Bolsa de residuos solidos	X		
	41 Parasoles.	X		
	40. Aseo general exterior	X		
	39. Espejo retrovisor y central	X		
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X		
	36. Aseo externo del vehiculo	X		
EQUIPO DE CARRETERA	8. Llanta de repuesto	X		
	7. linterna	X		
	6. Cruceta	X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X		
	3. Extintor N0 1	X		07-2020
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X		
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X		
BOTIQUIN	73.chaleco	X		
	72. Teléfonos de emergencia		X	No tiene
	71. Cuello Ortopedico	X		
	70. Linterna	X		
	69. Pito	X		
	68. Preservativos	X		
	67. Copitos	X		
	66. Encendedor	X		
	65. Tapabocas (23 unidades)	X		
	64. Baja lenguas (23 unidades)	X		
	63. Curitas (mitad de la capacidad)		X	Completar cantidad
	62. Mascarilla para maniobras de reanimacion		X	No tiene
	61. Guantes de latex. (23 de unidades)	X		
	60 Esparadrado o vendas adhesivas	X		
	59. Gasas limpias (23 unidades)		X	Completar cantidad
	58. Tijeras de punta roma		X	No tiene
	57. Botella de agua	X		
	56. Suero en bolsa	X		
	55. Maletín identificado como botiquin		X	Identificar
LLANTAS				
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha	
4,19	3,92	IN	EX	IN EX
4,50	4,39		3,31	
4,68	4,28		3,25	
			4,15	
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple Cumple
RECOMENDACIONES				
Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad		Realice el aseo de la cojineria		
Prepare renovación de SOAT		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		
Prepare renovación de carga de sus extintor		Prepare renovación de carga de sus extintor		
Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Mejore la bandera escolar		
Mejora del estado de latonería y pintura		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		
.Prepare caja de herramientas		Señalice las salidas de emergencia clara y visible		

	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios	Prepare nueva revisión tecnomecanica
	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil	Adquiera un botiquín mas adecuado
		
Responsable de la inspección por:		Firma: 
Nombre y apellido del conductor:		Firma: 

