

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No 0002540

Fecha Revisión

31/07/2019



PLACA: SOC883	CLASE: BUS	MARCA: MERCEDES BENZ	LINEA: OH-1636L
KILOMETRAJE: 426297	MODELO: 2002	CILINDRAJE: 5000	SILLAS: 42
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 47697850733914	VIN: 9BM3820852B274955	COLOR: BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado: 39885469	Fec.Exp: 09/09/2018	Fec.Ven: 09/09/2019	40524023 1
Empresa: B. V. C. TURISMO LIDA NIT. 830085416	Dirección: BOGOTA ***		Fec.Exp: 12/12/2018
Proprietario: SALGADO MURILLO JORGE ENRIQUE CC. 3227195	Dirección: BOGOTA *****		Fec.Ven: 11/12/2019
Conductor: ORLANDO DIAZ ALDANA CC. 79944991	Dirección: BOGOTA ***		

INSPECCION SENSORIAL			
LUCES	Rines Traseros	Retrovisor Izquierdo	Tubos-Mangueras
Altas	Esparragos y Tuercas	Placa Delantera	Pastillas-Bandas
Bajas	Llanta de repuesto	Placa Trasera	Exoesiva
Medias Delanteras	FUGAS	Placa Laterales y techo	Pedal Antideslizante
Medias Traseras	Sistema de dirección	Emblemas	SISTEMA ESCAPE
Freno	Acete de motor	DIRECCION	Union Anillos
Placa	Valvulina caja	Cabrilla	Union Tubo
Reversa	Valvulina Transmisión	Juego Libre	Catalizador
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos	Columna	Silenciador
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante	Caja De Dirección	SISTEMA ELECTRICO
Parqueo	Combustible	Terminales	Interruptor Elctrico
Interna	Aire	Axiales	Correas
Gradas	Sistema de Escape	Brazo corto	Batería
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR	Brazo largo	Cableado
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite	Pitman	Interruptor Central
Tapicería	Varilla Medida Aceite	Biela	Arranque
Tapa Motor	Nivel De Aceite	SUSPENSION	Pto Ciudad
Silletería	Ventilador	Topes	Tacometro
Cinturones de seguridad	Radiador	Amortiguador Delantero	Man Presion Aire
Gradas	Filtro Combustible	Amortiguador Trasero	Man Combustible
Pedales	Correas-Mangueras	Soportes/Sapos	Amperimetro
Tapa Combustible	CARDAN	Brazo Compensador De Dirección	Pres Lubrinator
Puerta	Crucetas	Tijera Inferior Y Superior	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
Pasa Manos	Uniones	Splinderes	Extintor
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento	Barra Estabilizadora	Botiquin
Vidrios	TRANSMISION	Muelles, Espirales Y Cauchos	Triángulos -Conos
Parabrisas Posterior	Embragues	Rotulas	Linterna
Ventanillas	Caja De Velocidades	Terminales	Llaves Rueda Gato
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA	Holguras	Tacos (Cuñes)
Escotillas	Pintura General	Chasis	Herramientas
Martillos	Chapas Puertas	Pasadores	Manguera Aire
Dispositivo de velocidad	Parachoques	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	Booster	
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	Freno De Mano / seguridad	
Llantas Traseras	Retrovisor Interior	Campanas	
Rines Delanteros	Retrovisor Derecho	Discos	

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1		Eje 2				Eje 3				
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	
Rueda De Repuesto	7.43	7.81	8.54	9.41	8.54	7.43	6.92				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo			Eje 2 Derecho			Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad			
50	%		N			N			30	%	
Eficacia Auxiliar	18	%	Eje 1 Izquierdo	N			Eje 2 Derecho	N		30	%
			Eje 2 Izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N		30	%
			Eje 3 Izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N		30	%
			Eje 4 Izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N		30	%
			Eje 5 Izquierdo	N						30	%

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10	Unidad	mi/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad			
			%		%		%		%	Resultado	Valor	Norma

Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 30/09/2019

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

Orlando Diaz

RESPONSABLE

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.