

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|----------------------------|---|--------------------|--|
| Fecha de inspección:04/12/2019 | | | | Lugar e inspección: Bogotá | | Sede: | |
| DATOS DEL CONDUCTOR | | | | DATOS DEL VEHÍCULO | | | |
| Nombres y apellidos:BARRAGAN CHAPARRO, WILSON ENRIQUE | | | | Placa: SPL614 | I interno:04 | Tipo: MICROBUS | |
| Nº de identificación:80082490 | | | | Modelo: 2008 | Marca: IVECO | Kilometraje:397010 | |
| CRITERIOS | CUMPLE | NO CUMPLE | N/A | | | | |
| Documento de identidad | X | | | | | | |
| Licencia de conducción | X | | | | | | |
| CRITERIOS | SI | NO | FECHA | | | | |
| Tarjeta de propiedad | | | | | | | |
| Tarjeta de operación | X | | 2020-01-24 | | | | |
| Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente) | X | | 2019-12-29 | | | | |
| Revisión preventiva | X | | 2019-04-12 | | | | |
| Revisión tecnico mecánica (vigente) | X | | 2019-12-12 | | | | |
| Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente) | X | | 2020-02-13 | | | | |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente) | X | | 2020-02-13 | | | | |
| ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | |
| PARTE POSTERIOR | Estado de la placa | X | | | | | |
| | 28. Estado y seguro de las puertas | X | | | | | |
| | 27 Como conduzco | X | | | | | |
| | 26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho | X | | | | | |
| | 25. Operación nacional | X | | | | | |
| | 25. Emblema escolar | X | | | | | |
| | 24. Velocidad máxima | X | | | | | |
| | 24 Luz de placa | X | | | | | |
| | 22. Vidrio Panorámico | X | | | | | |
| | 21. Luces direccionales | X | | | | | |
| | 20. Luces de parqueo | X | | | | | |
| | 19. Luces de reversa | X | | | | | |
| | 18. Luces traseras medias | X | | | | | |
| | 17. Luz de freno (stop) y tercer stop | X | | | | | |
| | PARTE FRONTAL | 35. Réplica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms) | X | | | | |
| | | 34. Emblema escolar (escrito al contrario) | X | | | | |
| | | 33. Rueda | X | | | | |
| 32. Estado de la placa | | X | | | | | |
| 31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho) | | X | | | | | |
| 30. Luces direccionales y parqueo | | X | | | | | |
| 29. Luces delanteras altas y bajas | | X | | | | | |
| LADO IZQUIERDO | 9. Llantas en condiciones de trabajo | X | | | | | |
| | 12 Estado y seguros de las puertas y ventanas | X | | | | | |
| | 11. Logo razón social de la empresa transportadora | X | | | | | |
| | 10. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms) | X | | | | | |
| LADO DERECHO | 16. Estado y seguro de las puertas y ventanas | X | | | | | |
| | 14. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms) | X | | | | | |
| | 13. Llantas en condiciones de trabajo | X | | | | | |
| FUNCIONAMIENTO | 52. Niveles de fluido (Refrigerante) | X | | | | | |
| | 52. Niveles de fluido (frenos) | X | | | | | |
| | 52. Niveles de fluido (Aceite) | X | | | | | |
| | 51. Suspensión | X | | | Terminales axiales y bujes estabilizadora delantera para cambio | | |
| | 50. FRENO DE EMERGENCIA | X | | | | | |
| | 49. Freno Principal | X | | | | | |
| ESTADO INTERNO DEL | 53. Revisión fuga de fluidos | X | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|------------------|
| VEHICULO | 48. Pitos delantero y de reversa | X | | |
| | 47. Dispositivo sonoro de seguridad | X | | |
| | 46. Palanca de expulsión o martillo | X | | |
| | 45. Salidas de emergencia señalizadas | X | | |
| | 44. Estado del puesto del conductor | X | | |
| | 43. Estado general de sillas y cojineria | X | | |
| | 42. Bolsa de residuos solidos | X | | |
| | 41. Parasoles. | X | | |
| | 40. Aseo general exterior | X | | |
| | 39. Espejo retrovisor y central | X | | |
| | 38. Estado de los cinturones de seguridad | X | | |
| | ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO | 37. Estado general de latoneria y pintura | X | |
| | | 36. Aseo externo del vehiculo | X | |
| EQUIPO DE CARRETERA | 8. Llanta de repuesto | X | | |
| | 7. linternas | X | | |
| | 6. Cruceta | X | | |
| | 5. Gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| | 4. Dos tacos para bloquear el vehículo | X | | |
| | 3. Extintor N0 1 | X | | |
| | 2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos | X | | |
| | 15. Logo razón social de la empresa transpotador | X | | |
| | 1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas | X | | |
| | | | | |
| BOTIQUÍN | 73.chaleco | X | | |
| | 72. Teléfonos de emergencia | X | | |
| | 71. Cuello Ortopedico | X | | |
| | 70. Linterna | X | | |
| | 69. Pito | X | | |
| | 68. Preservativos | X | | |
| | 67. Copitos | X | | |
| | 66. Encendedor | X | | |
| | 65. Tapabocas (23 unidades) | X | | |
| | 64. Baja lenguas (23 unidades) | X | | |
| | 63. Curitas (mitad de la capacidad) | X | | |
| | 62. Mascarilla para maniobras de reanimacion | X | | |
| | 61. Guantes de látex. (23 de unidades) | X | | |
| | 60 Esparadrapo o vendas adhesivas | X | | |
| | 59. Gasas limpias (23 unidades) | X | | |
| | 58. Tijeras de punta rompa | X | | |
| | 57. Botella de agua | | X | Dotar |
| | 56. Suero en bolsa | X | | |
| | 55. Maletín identificado como botiquin | X | | |
| LLANTAS | | | | |
| Delantera izquierda | Delantera derecha | Trasera izquierda | Trasera derecha | |
| 3.45 | 2.50 | IN | EX | IN EX |
| 4.38 | 3.34 | | 3.41 | 2.95 |
| 4.08 | 4.01 | | 3.46 | 2.58 |
| | | | 3.25 | 2.84 |
| Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple Cumple |
| RECOMENDACIONES | | | | |
| Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad | | Realice el aseo de la cojineria | | |
| Prepare renovación de SOAT | | Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil | | |
| Prepare renovación de carga de sus extintor | | Prepare renovación de carga de sus extintor | | |
| Mejore la instalación de cinturones de seguridad | | Mejore la bandera escolar | | |
| Mejora del estado de latonería y pintura | | Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín | | |
| Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles | | Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles | | |



| | |
|---|---|
| Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad | Absténgase de utilizar sillas improvisadas |
| .Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar | .Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar |
| .Prepare caja de herramientas | Señalice las salidas de emergencia clara y visible |
| Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios | Prepare nueva revisión tecnomecanica |
| Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil | Adquiera un botiquín mas adecuado |
| Responsable de la inspección por: | Firma: |
| Nombre y apellido del conductor: | Firma: |