

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



**REVISION PLUS CDA NORTE
AV CALLE 134
NIT 900087691
CLL 13 45 N 50 - 54 Tel 2588373
BOGOTÁ**

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO										
Fecha de prueba: 2019-10-29	Nombre o razón social: TORRES BELLO JOSE JAVIER						Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)	No. 80423884				
Dirección: CRA 79 NO 19-19	Telefono: 6865100 Cel 3115676554						Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO												
Placa: STZ165	Marca: RENAULT	Línea: MASTER MB16 CONFORT	Clase: MICROBUS	Modelo: 2010	Cilindrada: 2463	Kilometraje: 74000						
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018869580	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: TORRES BELLO JOSE JAVIER							



Delantera Izquierda			Valor 59	Delantera Derecha			Valor 62	Trasera Izquierda			Valor 50	Trasera Derecha			Valor 40	Minimo 40	Unidad %
								Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	30	%		
53	50	%	Eje 1 Izquierdo	2970	4827	N	Eje 2 Izquierdo	1712	4248	N	Eje 2 Derecho	2937	4758	N	1,1		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				Eje 3 Derecho	1821	3953	N	6	30	%
24	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral			Eje 4			Eje 5			Máximo ± 10(m/km)			Unidad %			
Inspección Visual															

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesta	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.26	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,62	3,53
Eje 2	3,81	3,72

[Handwritten signature]

JANIER SUAREZ PEDROZA