

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001223-2403

Autocheck C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
Centro de Diagnóstico Automotor AC 170 No. 21A 70, CL 171 No. 21A-71 BOGOTÁ D.C. Tel 7469334

FECHA

Fecha de prueba:
2024-03-21

Nombre o razón social:

MARTHA LUCIA GARCIA CORTES

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 52622700

Dirección:

CALLE 172 3 21 A 09

Teléfono:

3134894821

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

SXH582

Marca:

RENAULT

Línea:

MASTER MB16 CONFORT

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2010

Cilindrada:

2463

Kilometraje:

246507

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10020208511

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO GLACIAL

Empresa:

Conductor:

RODRIGUEZ REYES JUAN CARLOS



Fecha 2024-03-21, Placa SXH582 Hora 11:41



Fecha 2024-03-21, Placa SXH582 Hora 11:43

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 50	Delantera Derecha	Valor 52	Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha	Valor 63	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 54,6	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3598	Peso 6739	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3603	Peso 6710
			Eje 2 Izquierdo	2885	5052	N	Eje 2 Derecho	2785	5042
Eficacia Auxiliar									
	Mínimo 12,2*	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo						
			Eje 4 Izquierdo						
			Eje 5 Izquierdo						

Desviación Lateral

Eje 1	-4,2	Eje 2	3,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Bandorola	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE	NO APLICA
G1 Resortos o Balostas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Limpiahaberas	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Direccional	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE					NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,43	5,51
Eje 2	5,26	5,28


CRISTHIAM IBARRA GRANADOS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.