


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001161-2509

CDA BOGOTA SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTA Tel
3143968942
BOGOTA



FECHA

Fecha de prueba:
2025-09-12

Nombre o razón social:

NICOLI HERNANDEZ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 1000149682

Dirección:

CL161A 8B 20

Teléfono:

3224756256

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

TFP679

Marca:

VOLKSWAGEN

Línea:

TRANSPORTER T5

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2012

Cilindraje:

1968

Kilometraje:

281958

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10035265824

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO CANDY

Empresa:

Conductor:

NICOLI HERNANDEZ



Fecha 2025-09-12, Placa TFP679 Hora 09:45



Fecha 2025-09-12, Placa TFP679 Hora 09:45

Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda		Valor 77	Delantera Derecha		Valor 62	Trasera Izquierda		Valor 75	Trasera Derecha		Valor 60	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53,1	50	%	Eje 1 Izquierdo		3733	6416	N	Eje 1 Derecho		3136	5700	N	16	30	%
			Eje 2 Izquierdo		2395	4464	N	Eje 2 Derecho		2012	4630	N	16	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad													
10,6°	18	%	Eje 3 Izquierdo												
			Eje 4 Izquierdo												
			Eje 5 Izquierdo												
Desviación Lateral															
Eje 1	-8,4	Eje 2	-11,1°	Eje 3			Eje 4	Eje 5			Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpieparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B
Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,21
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,63	4,74
Eje 2	4,85	4,63

