

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #013920

CDA de la 44

Centro Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 con No. 118-53 Bogotá
Teléfono: (011) 5701005
Email: atencionalcliente@cda44.com
Inscripción Milla Manizales S.A.S.
Nº. 000.001.009-1

DATOS BÁSICOS

FECHA: 2024-08-08	NOMBRE: HOLGUIN PEREZ HECTOR IGNACIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79665976
DIRECCIÓN: TRANV 181 BIS 467B-92 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: holper1972@hotmail.com	TELÉFONO: 3815913057

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: TF5280	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Público
MARCA: VOLKSWAGEN	LÍNEA: TRANSPORTER T5	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE: 1000	KILOMETRAJE: 318967
LICENCIA DE TRANSITO: 10013047626	MODELO: 2012	FECHA DE MATRICULA: 2012-09-19	NÚMERO DE PASAJEROS: 15
VIN O CHASIS: WV1ZZZ7H2CH052375	NÚMERO MOTOR: CAAA11048	FECHA VENCIMIENTO SOAT: 2024-10-17	FECHA VENCIMIENTO GNV: N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES			
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	14.1
		INCLINACIÓN:	0.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	10.6
		INCLINACIÓN:	1.00
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	16.4
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	12.2
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		53.3	
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)			
DI	DO	TI	TD
69.0	53.0	51.0	40.0
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)			
DELANTERA:	5.00	TRASERA:	3.00
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)			
IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
2979	10447	2728	10378

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
4075	5876	4703	5064	13.3
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2367	4571	2926	4414	13.3
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR	27.4	EFICACIA TOTAL		67.6

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDRÓGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL			
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
	CO2			DENSIDAD DE HUMO R(m-1)	CICLO 1	2440	0.42
CRUCERO	OS				CICLO 2	2520	0.05
	HC				CICLO 3	2600	0.09
					CICLO 4	2630	0.00
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL	59.0	TEMPERATURA FINAL	75.0
TEMPERATURA DE PRUEBA							NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES							3.5
				CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	23.9	°C
					HUME. RELAT.	57.5	%
							4.30

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	45.0	46.0	psi	EJE 1	6.12	6.23	mm
EJE 2	47.0	45.0	psi	EJE 2	5.44	5.23	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REFUESTO
			psi				5.23

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #013920

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Cable 44 sur No. 218-43 Bogotá
Teléfono: (011) 7700999
Email: amandobuendia@cd44.com
Inscripción Mitec No. 545
Nº. 000.081.009-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA	LUCES	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
VISUAL	NELSON HERNANDO BUITRAGO	GASES	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
RUIDOS	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA	FAS	NELSON HERNANDO BUITRAGO

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

FIN DEL INFORME