




Fecha de inspección:02/17/2020		Lugar de inspección o Sede: Bogotá		Fecha de prox. inspección:04/17/2020	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHÍCULO	
Nombres y apellidos:RAMIREZ VASQUEZ, LUIS FERNANDO Nº de identificación:19361359				Placa: TLN662	Interno:048
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2013	Marca: KIA PREGIO
Documento de identidad	X				Kilometraje:191141
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS	SI	NO		FECHA	
Tarjeta de propiedad					
Tarjeta de operación	X			2020-04-27	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2020-06-19	
Revisión preventiva	X			2019-10-16	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2020-06-16	
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)	X			2019-09-23	
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)	X			2019-09-23	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa	X			
	28. Estado y seguro de las puertas	X			
	27 Como conduzco	X			
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho	X			
	25. Operación nacional	X			
	25. Emblema escolar	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	24 Luz de placa	X			
	22. Vidrio Panorámico	X			
	21. Luces direccionales	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	19. Luces de reversa	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	17. Luz de freno ( stop ) y tercer stop	X			
	PARTE FRONTAL	35. Réplica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms )	X		
34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X	No está al contrario	
33. Ruter		X			
32. Estado de la placa		X			
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X			
30. Luces direccionales y parqueo		X			
29. Luces delanteras altas y bajas		X			
28. Llantas en condiciones de trabajo		X			
LADO IZQUIERDO	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	10. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X			
	9. Llantas en condiciones de trabajo	X			
LADO DERECHO	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
	14. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X			
	13. Llantas en condiciones de trabajo	X			
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	51. Suspensión	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	49. Freno Principal	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	53. Revisión fuga de fluidos	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			

	44. Estado del puesto del conductor	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	42. Bolsa de residuos sólidos	X			
	41 Parasoles.	X			
	40. Aseo general exterior	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	36. Aseo externo del vehiculo	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
	7. Linterna	X			
	6. Cruceta	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	3. Extintor N0 1	X			02-2021
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X			
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
	73. chaleco	X			
	72. Teléfonos de emergencia	X			
	71. Cuello Ortopedico	X			
BOTIQUIN	70. Linterna	X			
	69. Pito	X			
	68. Preservativos	X			
	67. Copitos	X			
	66. Encendedor	X			
	65. Tapabocas (23 unidades)	X			
	64. Baja lenguas (23 unidades)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	62. Mascarilla para maniobras de reanimacion		X		No tiene
	61. Guantes de latex. (23 de unidades)	X			
	60. Esparadrapo o vendas adhesivas	X			
	59. Gasas limpias (23 unidades)		X		Completar cantidad
	58. Tijeras de punta roma	X			
	57. Botella de agua	X			
	56. Suero en bolsa	X			
	55. Maletín identificado como botiquin	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha		
3,32	3,33	IN	EX	IN	EX
3,48	3,42		3,29		2,85
3,40	3,32		3,45		3,51
			3,23		2,76
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad		Realice el aseo de la cojineria			
Prepare renovación de SOAT		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil			
Prepare renovación de carga de sus extintor		Prepare renovación de carga de sus extintor			
Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Mejore la bandera escolar			
Mejora del estado de latonería y pintura		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín			
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles			
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Absténgase de utilizar sillas improvisadas			
.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar			
.Prepare caja de herramientas		Señalice las salidas de emergencia clara y visible			

Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios		Prepare nueva revisión tecnomecanica
Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		Adquiera un botiquín mas adecuado
		
Responsable de la inspección por:	Firma: 	
Nombre y apellido del conductor:	Firma: 