

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

ROUTA#17

No: 00020034-2305

CDA MORATO

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

CDA MORATO

NIT 9002653576

CRA 69B No 98A-91 Tel 2715003

BOGOTÁ

FECHA

2023-05-16

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:

PINZON MARTINEZ PABLO DUBARDO

Documento de identidad:

CC.(X) NIT.() CE.() No. 79595267

Dirección:

CRA 97 B N° 153 44

Teléfono:

7500251 Cel 3153128842

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

UFU710

Marca:

VOLKSWAGEN

Línea:

LT 35

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2005

Cilindraje:

2461

Kilometraje:

154308

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10002370601

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO

Empresa:

TOUR COLOMBIA

Conductor:

PINZON MARTINEZ PABLO DUBARDO



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	60		67		63		60	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	3578	6955	N	Eje 1 Derecho	3524	5827	N	1,5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3503	6043	N	Eje 2 Derecho	3557	5955	N	1,5	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
28,7	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral									
Eje 1	6,8	Eje 2	6,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
								Máximo	± 10
									Unidad
									(m/km)

Inspección Sensorial													
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Serialización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE					
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Direccionales	CUMPLE					
G1	Latonería y Pintura	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Freno o parada	CUMPLE					
G1	Defensas o parachoques	CUMPLE	G1	Batería	CUMPLE	G1	Reversa	CUMPLE					
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE					
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Número de sillas	CUMPLE	G1	Delimitadoras o posición	CUMPLE					
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Chapas y seguros	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE					
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE					
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE					
G1	Perforaciones	CUMPLE	G1	Taxímetro	NO APLICA	G1	Luces Bajas	CUMPLE					
G1	Roco o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G1	Soportes	CUMPLE	G1	Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE					
G1	SopORTE de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G1	Fugas	CUMPLE	G1	Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE					
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE					
G1	SopORTE de cardan trasero	CUMPLE	G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA					
G1	Bastidor	CUMPLE	G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE					
G1	Llanta de repuesto	CUMPLE	G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE					
G1	Eje 1 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE					
G1	Eje 1 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE					
G1	Eje 2 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1	Pernos	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE					
G1	Eje 2 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE					
G1	Pito	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE					
G1	Tapicería	CUMPLE	G1	Barra estabilizadora	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE					
G1	Cojinería	CUMPLE	G1	Topes de suspensión	CUMPLE								
G1	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1	Mangueras de frenos	CUMPLE								

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		7,54
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,54	6,89
Eje 2	6,57	6,87

CDA MORATO

VICTOR ANDRÉS CARDONA MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

APROBADO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

