




Fecha de inspección:10/02/2018				Lugar e inspección: Bogotá		Sede:	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHICULO			
Nombres y apellidos:LINDO LAFAURIE, SERGIO				Placa: WGI290		Interno:022	
Nº de identificación:80416479				Modelo: 2014		Tipo: MICROBUS	
CRITERIOS				Marca: JIMBEI		Kilometraje:86079	
Documento de identidad	X						
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS			SI	NO	FECHA		
Tarjeta de propiedad							
Tarjeta de operación			X		2020-04-27		
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2019-05-14		
Revisión preventiva			X		2018-10-02		
Revisión tecno mecánica (vigente)			X		2019-06-02		
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)			X		2019-09-23		
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)			X		2019-09-23		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa			X			
	28. Estado y seguro de las puertas			X			
	27 Como conduzco			X			
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho			X			
	25. Operación nacional			X			
	25. Emblema escolar			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	24 Luz de placa			X			
	22. Vidrio Panorámico			X			
	21. Luces direccionales			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	19. Luces de reversa			X			
	18. Luces traseras medias			X			
PARTE FRONTAL	17. luz de freno ( stop) y tercer stop			X			
	35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms )			X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)				X	Escrito normal	
	33. Rutero			X			
	32. Estado de la placa			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
LADO IZQUIERDO	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
	9. Llantas en condiciones de trabajo			X			
	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
LADO DERECHO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	13. Llantas en condiciones de trabajo			X			
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (Refrigerante)			X			
	52. Niveles de fluido (frenos)			X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)				X	Fuga carter	
	51. Suspension			X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA			X			
	49. Freno Principal			X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	53. Revisión fuga de fluidos			X			
	48. Pitos delantero y de reversa			X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad			X			
	46. Palanca de expulsión o martillo			X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas			X			



	44. Estado del puesto del conductor	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	42. Bolsa de residuos solidos	X			
	41. Parasoles.	X			
	40. Aseo general exterior	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
	36. Aseo externo del vehiculo	X			
EQUIPO DE CARRETERA	8. Llanta de repuesto	X			
	7. linterna	X			
	6. Cruceta	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehiculo	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehiculo	X			
	3. Extintor N0 1	X			Oct 2018, 10 lb
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X			
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
BOTIQUIN	73. chaleco	X			
	72. Teléfonos de emergencia	X			
	71. Cuello Ortopedico	X			
	70. Linterna	X			
	69. Pito	X			
	68. Preservativos	X			
	67. Copitos	X			
	66. Encendedor	X			
	65. Tapabocas (23 unidades)	X			
	64. Baja lenguas (23 unidades)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	62. Mascarilla para maniobras de reanimacion	X			
	61. Guantes de látex. (23 de unidades)	X			
	60. Esparadrapo o vendas adhesivas	X			
	59. Gasas limpias (23 unidades)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	57. Botella de agua	X			
	56. Suero en bolsa		X		
	55. Maletín identificado como botiquin	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda	
8,12	7,81	IN	EX	IN	EX
8,31	8,50		8,65		7,65
8,21	7,77		8,20		8,20
			7,80		7,73
Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad			Realice el aseo de la cojineria		
Prepare renovación de SOAT			Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		
Prepare renovación de carga de sus extintor			Prepare renovación de carga de sus extintor		
Mejore la instalación de cinturones de seguridad			Mejore la bandera escolar		
Mejora del estado de latonería y pintura			Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles			Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad			Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar			.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		
.Prepare caja de herramientas			Señalice las salidas de emergencia clara y visible		



	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios		Prepare nueva revisión tecnomecanica
	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		Adquiera un botiquín mas adecuado
			
Responsable de la inspección por:		Firma: 	
Nombre y apellido del conductor:		Firma:	