

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 150897



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2021-10-01 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o Razon Social: OTILIA SANCHEZ GUEVARA Documento: No

Fecha de la Prueba: 2021-10-01
Direccion: Telefono: Ciudad: Departamento:

3. DATOS DEL VEHICULO
Placa: EOR894 Pais: COLOMBIA Servicio: PUBLICO Pais: Colombia Clase: CAMPERO Marca: RENAULT Linea: DUSTER
Modelo: 2018 Vencimiento SOAT: 2022-02-05 Vencimiento RTM: 2022-02-02 Kilometraje: 87583 Combustible: GASOLINA Empresa: TRANES-TRANSPORTES ESPECIALES A&S S

7. Suspension
Delantera Izquierda Valor: 0 Delantera Derecha Valor: 0 Trasera Izquierda Valor: 0 Trasera Derecha Valor: 0 Minimo >=40 Unidad %

8. Frenos

| Eficacia Total | Minimo | Unidad | Fuerza | | | Peso | | | Desequilibrio | Maximo | Unidad |
|----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | | Eje 1 Izquierdo | Eje 2 Izquierdo | Eje 3 Izquierdo | Eje 1 Derecho | Eje 2 Derecho | Eje 3 Derecho | | | |
| 0 | >=50 | % | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | <= 30 | % |
| 0 | >=18 | % | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | <= 30 | % |
| | | | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | <= | % |
| | | | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | <= | % |
| | | | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | <= | % |

9. Desviacion Lateral
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Maximo 10 Unidad m/Km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

| Codigo | Descripción | Grupo | Tipo de Defecto |
|--------|-------------|-------|-----------------|
| | | | |

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA
Resultado: APROBADO No Consecutivo : 150897

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ANDRES REYES

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrian ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.