

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




CDA EXPOSICIONES S.A.S., NIT:
900141908-1 CII 36 # 52-63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
2620681 - 2621435

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2021-09-10	Nombre o razón social JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8105586					
Dirección CR 53 13 A SUR 51				Teléfono 5555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESR047	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Jac	Línea S2(hfc7151eav)		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10018914223	Fecha Matricula 2019-08-02	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LJ12EKR28L4002100		
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Kilometraje 57345	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



2021-09-10 ESR047 10:35



2021-09-10 ESR047 10:35

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 72.10	Delantera Derecha	Valor 60.40	Trasera Izquierda	Valor 70.10	Trasera Derecha	Valor 77.50	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
65.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2216.00	3958.00	N	Eje 1 Derecho	2840.00	3506.00	N	22.00*	30 %
			Eje 2 izquierdo	1447.00	2745.00	N	Eje 2 Derecho	1902.00	2674.00	N	23.90*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
20.70	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.06	0.12						

Inspección Visual

G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G6	Botín	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G2	Sopores	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G12	Prómedio de Tiempo	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	5.00
Eje2	4.70	4.30

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMÍREZ

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

→ J HONFRD Y LOORZA
CC8105586