

INSPECCION PREVENTIVA

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		Documento de Identidad	
Fecha de Prueba		Nombre o Razón social:		CC (X) NIT. ()	
1/04/23 11:23 AM		JUAN CAMILO		No. 1144102902	
Dirección		Teléfono		Ciudad:	
Cr 83 B a 32		3175731437		SANTIAGO DE CALI	
				Departamento	
				VALLE DEL CA	

3. DATOS DEL VEHICULO		Clase		Marca		Línea	
Placa		Servicio		CAMIONETA		RENAULT	
ESY789		Publico				DUSTER	
País		Fecha Matrícula		Color		VIN o Chasis	
COLOMBIA		2019-09-30		BLANCO GLACIAL (V)		9FBHSR595LM100721	
Modelo		Kilometraje		Combustible		Vidrios polarizados	
2020		148933		GAS - GASOLINA		SI (X) NO ()	
No. de licencia de tránsito		Número de sillas		Blindaje			
10019328050		4					
No. Motor		Tipo motor					
2842Q241719		4 T					

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles				5. Intensidad e inclinación de las Luces Bajas				6. Suma de la intensidad de todas las Luces		
Valor	Máximo	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	78.9	dBA		Baja Derecha	6.30	2.5	Klx	15.2	225	Klx
				Baja Izquierda	2.5	Klx				

7. Suspensión (Si Aplica)				Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	73.6		Delantera Derecha	68.7	40	%
			Trasera Izquierda	67.9		
			Trasera Derecha	66.5		

8. Frenos				Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia Total	Mínimo	Unidad							
77.7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2859	3556	N	7.08	>30	%
			Eje 1 Derecho	3077	3753	N	13.4	>30	%
			Eje 2 Izquierdo	2074	2957	N		>30	%
			Eje 2 Derecho	2396	3121	N		>30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N		>30	%
28.9	18	%	Eje 3 Derecho			N		>30	%
			Eje 4 Izquierdo			N		>30	%
			Eje 4 Derecho			N		>30	%
			Eje 5 Izquierdo			N		>30	%
			Eje 5 Derecho			N		>30	%

9. Desviación Lateral				Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
				-0.06	0.29				+/-10	m/km

10. Dispositivos de Cobro				Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	Unidad
							+/-2	%

11. Emisión de Gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO				11.b Vehículos Diesel			
Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Temp C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2
	938	Valor	Valor			%	%
	2664	Norma	Norma			%	%
		0.11	15.2			%	%
		[0-0.8]	[<7]			%	%
		%	%			%	%
		0.10	15.0			%	%
		[0-0.8]	[<7]			%	%
		%	%			%	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
10100	Perdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

El criterio de aprobacion o no de una revision preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director tecnico de CDA * La revision preventiva es entendida como la inspeccion y la obtencion de datos para analizar los resultados, sin emitir calificación. Ver Resolución 315 min. transporte

Causal de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- La cantida total de defectos tipo B sea


Luces:
labrado llanta derecha del eje 2: 5.19
labrado llanta izquierda del eje 1: 4.58
labrado llanta derecha del eje 1: 4.1
labrado llanta izquierda del eje 2: 4.58
labrado de llanta de repuesto 1: 4.63

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

INSPECCION PREVENTIVA

JUAN CAMILO MUÑOZ CARDONA

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Gases

ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO

Luces

GUSTAVO ADOLFO TORRES QUIÑONES

Suspension

ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO

Desviación

ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO

Inspeccion visual

ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO

Ruido

ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO

Freno

ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO

Foto

ERICSON ALEXANDER RODRIGUEZ TOLEDO

INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA