

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001591-2302
CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Domicilio de identidad:									
2023-02-03	RIASCOS MARIA EUGENIA	CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. ()	CE. ()	Nº. 30733688							
Dirección:	Telefono:	Cludad:	Departamento:								
CALLE 62 # 12B - 140	3177857106	CALI	VALLE DEL CAUCA								
DATOS DEL VEHICULO											
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:					
ETK618	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2023	1599	7567					
Servicio:	No Licencia Transito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Condutor:						
PÚBLICO	10027282460	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		FRANCO JORGE ANDRES						



Fecha 2023-02-03 Placa ETK618 Hora 17:43



Fecha 2023-02-03 Placa ETK618 Hora 17:47

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 51	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 76	Mínimo 40	Máximo 40	Unidad %	
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
52,4	50	%	Eje 2 Izquierdo	3613	4316	N	Eje 1 Derecho	3441	4120	4,8	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	170	3041	N	Eje 2 Derecho	235	2747	27,7*	30
17,2*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 3 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
							Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	B	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha				NO APLICA	
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Estado tubo escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha				NO APLICA	
G1 Asee General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Rotules Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Rotules Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta do respuesta	CUMPLE	G1 Llanta do respuesta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura				CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería				CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extensor	CUMPLE	G1 Extensor	CUMPLE	G1 Cojinería				CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Caja de Direccion				CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales				CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales				CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Marillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor				CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos				CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia				NO APLICA	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo				NO APLICA	

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Freno (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
Freno (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.22	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6.28	4.72
Eje 2	5.36	4.36

CRISTIAN YOVANNY OVIEDO RICARTE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.