

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004529-2109  
C.D.A. SEIKOU S.A.S.  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTÁ D.C. Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2021-09-10	Nombre o razón social: DANIELA LEANDRO AREVALO	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 1023898217
Dirección: CRA 732 39 84	Teléfono: 3112262957	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: EYY281	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 100189745446	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)
		Empresa:	Modelo: 2020 Cilindrada: 1599 Kilometraje: 53692



Suspensión (Si aplica)																
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 56	Trasera Derecha	Valor 56	Minimo 40	Unidad %							
Frenos																
Eficacia Total	Minimo 50	Unidad %		Fuerza 2785	Peso 4140	Unidad N	Eje 1 Derecho 2678	Peso 3679	Unidad N	Desequilibrio 3,8	Máximo 30	Unidad %				
74,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2370	2776	N	Eje 2 Derecho 2076	2619	N	12,4	30	%				
Eficacia Auxiliar	Minimo 18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho									
15,4*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho									
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho									
Desviación Lateral																
Eje 1	-0,3	Eje 2	0,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)								
Inspección Visual																
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G10 Sistema de Direccion	CUMPLE							
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE							
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE							
G1 Estado lubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE	G11 Terminales	CUMPLE							
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE							
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE							
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE									
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE											
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE											
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE											
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE											
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE											
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE											
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE											
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE											
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE											
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE											
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE											
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE											
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE											
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE											
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE											
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE											
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE											
G5 Reverse	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE											

G1: CARROGERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % . ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,3	5,4
Eje 2	5,5	5,1

*Edgar Ortiz*  
EDGAR EDUARDO ORTIZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.