


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2021-07-28	Nombre o razón social HAROLD ENRIQUE CORTES AGUILAR	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1054542659
Dirección CLL 92 N 67 A 83	Teléfono 55555555	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa FWK725	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020610320	Fecha Matrícula 2019-09-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM148532
No. Motor E410C224059	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 53515	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2021-07-28 FWK725 12:27

2021-07-28 FWK725 12:27

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.50	Delantera Derecha	Valor 66.70	Trasera Izquierda	Valor 46.20	Trasera Derecha	Valor 52.30	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2202.00	N	Eje 1 Derecho	2739.00	N	19.60	30	%
			Eje 2 izquierdo	2077.00	N	Eje 2 Derecho	2272.00	N	8.58	30	%
32.80	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 0.12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G6	Banderola	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G2	Sopores	CUMPLE	G1	Asea General	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G6	Interna	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO


LABRADO DE RUEDAS (mm)

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.50	5.50
Eje2	5.50	4.30

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)



Yilbert Reynaldo Leiva Ramirez
1084.542.629