


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2021-09-29	CESAR MACHADO	CC (X) NIT () CE () No. 1017184478		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE104 #78-04	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
FWL402	Colombia	Público	Camioneta	Hyundai	Creta		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10021707567	2019-06-01	Negro solido	Gasolina	9BHGB812AKP131145		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
G4FGKU314633	OTTO	1591	33902	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2021-09-29 FWL402 17:25



2021-09-29 FWL402 17:25

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	80.20		77.10		78.90		77.20		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2372.00	4236.00	N	Eje 1 Derecho	2227.00	3658.00	6.11	30 %
			Eje 2 izquierdo	2589.00	3411.00	N	Eje 2 Derecho	2117.00	3648.00	18.20	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
32.00	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	0.09				10	

Inspección Visual									
G7	Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
G10	Caja de direccion	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G2	Luces de cruces y carretera	CUMPLE	
G6	Cruce	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Verdaderas	CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G3	Habitáculo de conductor y pasajeros	CUMPLE	
G2	Pemas	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
G1	Asen General	CUMPLE	G8	Salida de emergencia	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G3	Habitáculo del conductor y pasajeros	CUMPLE	
G4	Puertas	CUMPLE	G7	Alumbrado y señalización	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	
G1	Estado Tabla Escape	CUMPLE	G7	Eje4 Santa derecha	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	
G6	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Gato	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	
Habitáculo de conductor y pasajeros	El número de sillas coincide con lo estipulado en la licencia de tránsito	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G6	Bandeja	CUMPLE	
Habitáculo de conductor y pasajeros	Sillas, cintas y apoyacabezas en mal estado (Rota, cortada y desmontada)	CUMPLE	G3	Pto	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	
Puertas	Cerradura y mecanismo de los seguros	CUMPLE	G3	Bastidor	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	

	sistema de frenos excesivos o insuficientes		(Booster) o compresor y anclajes	vacío de funcionamiento		conductor y pasajeros	dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	
G7	Eje3 Santa derecha	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE
Válvula de regulación del freno de estacionamiento (parqueo o de mano)	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Tampos	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	Guliyas	Inexistencia o imperfección de freno de estacionamiento	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 Santa derecha	CUMPLE	G12	Protección de Distancia	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	Luces de cruce y carretera	El no funcionamiento de los comandos que encienden y controlan las luces	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G9	Cajonera	CUMPLE	Alumbrado y señalización	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
Dispositivos de control de velocidad	La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G7	Eje5 Santa derecha	CUMPLE	G7	Eje3 Santa izquierda	CUMPLE
G6	Botiquin	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	Habitáculo del conductor y pasajeros	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	Inspección sensorial interior	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE	G7	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE
G5	Eje4 Santa izquierda	CUMPLE	G9	Lubricación y Pintura	CUMPLE	Pedal	Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia	CUMPLE
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G10	Bracos Auxiliares	CUMPLE
G11	Paseo	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Dispositivos de control de velocidad	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarmas reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de servicio público especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE
G7	Eje5 Santa izquierda	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G1	Espesores	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Alumbrado y señalización	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G6	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	Dispositivos de control de velocidad	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes punteadas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE
Habitáculo de conductor y pasajeros	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	G7	Eje2 Santa derecha	CUMPLE			

G1 CARROCERÍA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.50	4.00
Eje2	5.00	4.80

Cesar Machado Londoño
1017 184 478

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están de acuerdo con los resultados de la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes