

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004594-2109

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C.

Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	900683508			Documento de identidad:	CC. () NIT. (X) CE. ()	No. 900683508	
2021-09-22		Telefono:	3138110095	Ciudad:	BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL	
Dirección:		CL 5 B 78 G 36			DATOS DEL VEHICULO			
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:		
GDW852	KIA	NIRO	CAMIONETA	2020	1580	51249		
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:			
PUBLICO	10021178200	GASOLINA - ELECTRICO	BLANCO					



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 60	Delantera Derecha	Valor 62	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 61	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 66,5	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2608 2323	Peso 4542 3169	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 2663 2215	Peso 4120 2904	Unidad N N	Desequilibrio 2,1 4,6	Máximo 30	Unidad % %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 31,3	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho									
Desviación Lateral													
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)		

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Asas General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2,9	
Izquierda		Derecha
Eje 1	2,6	2,8
Eje 2	3,1	3,3