

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004340-2108

C.D.A.  
SEIKOU S.A.S.  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C.

Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	BANCOLOMBIA SA			Documento de identidad	CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )	No. 890903938
2021-08-10					Ciudad:	BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Dirección:	CRA 71 C N 58 50 SUR	Telefono:	3102046984				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:	
GDW579	KIA	NIRO	CAMIONETA	2020	1580	44672	
Servicio:	No Licencia Tránsito: PÚBLICO	Combustible: GASOLINA - ELECTRICO	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:		
10018589644							



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 58	Trasera Izquierda	Valor 56	Trasera Derecha	Valor 58	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 78,8	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3739	Peso 4846	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3835	Peso 4297	Unidad N	Mínimo 2,5	Maximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	2282	3247	N	Eje 2 Derecho	2188	2884	N	4,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 20,9	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Visual										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE			
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE			
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE			
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE			
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE			
G4 Puetas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE			
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE			
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE							

## G1: CARROCERIA

## G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

## G7: LLANTAS

## G10: SISTEMA DE DIRECCION

## G2: SISTEMA DE SUSPENSION

## G5: SISTEMA ELECTRICO

## G8: RINES

## G11: CHASIS

## G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

## G6: EQUIPO DE CARRETERA

## G9: ESTADO DE PRESENTACION

## G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,1	4,3
Eje 2	5,2	5,3

EDGAR EDUARDO ORTIZ PEREZ

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.