

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

C.D.A. CDA RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 9001702151
RUEDE SEGUR KR 43 No 13 17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-02-07	Nombre o razón social GONZALO GOMEZ TRIANA	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 11519323			
Dirección CR 60 B 90 B 28 SUR	Teléfono 2222222		Ciudad Bogota, d.c.	Departamento Bogota	

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa JTR238	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10023340683	Fecha Matrícula 2022-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD406NM846234
No. Motor A460D013482	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 15407	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces			
Ruido escape	Valor -	Máximo	Unidad dBA	Intensidad Baja Derecha	Mínimo klux/1m	Unidad %	Intensidad Máximo Unidad klux/1m
				Baja Izquierda	klux/1m	%	

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.30	Delantera Derecha	Valor 87.90	Trasera Izquierda	Valor 76.80	Trasera Derecha	Valor 79.50	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64.90	50	%	Eje 1 izquierdo	1654.00	2947.00	N	Eje 1 Derecho	1549.00	2336.00	N	6.35	30 %
			Eje 2 izquierdo	1500.00	1891.00	N	Eje 2 Derecho	1202.00	1931.00	N	19.90	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
29.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

9. Desviación lateral

Eje 1 -0.02	Eje 2 -0.29	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO					
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC
		CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%