


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2021-03-10	Nombre o razón social CARLOS LOZANO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98491053	
Dirección CLLE101C #76C-13	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa SNY201	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10012364602	Fecha Matrícula 2016-06-01	Marca Renault
No. Motor A400C121556	Tipo Motor 4T	Cilindraje 1998	Combustible Gas - gasolina
		Kilometraje 77970	VIN o Chasis 9FBHSRAJNGM904226
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
			Blindaje SI () NO (X)



2021-03-10 SNY201 13:26



2021-03-10 SNY201 13:26

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	83.50	Delantera Derecha	Valor	88.90	Trasera Izquierda	Valor	69.60	Trasera Derecha
							Valor	69.40	
								Mínimo	Unidad
									%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	2383.00	4640.00	N	Eje 1 Derecho	2613.00	3853.00	N	8.80
			Eje 2 Izquierdo	2622.00	3120.00	N	Eje 2 Derecho	3070.00	3632.00	N	14.60
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
33.00	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.04	-0.04				+/-		

Inspección Visual									
Dispositivos de control de velocidad	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de servicio público especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE	Luces de cruce y carretera	El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces	CUMPLE	G5	Arriaje de Bateria	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G7	Eje1 Renta Izquierda	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G6	Banderola	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	Habitáculo del conductor y pasajeros	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE	
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir al conductor	CUMPLE	
Alumbrado y señalización	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE	Padal	Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos excesivos o insuficientes	CUMPLE	Dispositivos de control de velocidad	La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE	
G5	Direccionales	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	Luces de cruce y carretera	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	
Dispositivos de control de	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	

G11	Bastidor	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	Alumbrado y señalización	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE
Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia	CUMPLE	Bomba de vacío (Booster) o compresor y anclajes	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito	CUMPLE
Habitáculo del conductor y pasajeros	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Alumbrado y señalización	Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE
Guayas	Inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
Inspección sensorial interior	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE	Pedal	Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Habitáculo de conductor y pasajeros	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
Habitáculo del conductor y pasajeros	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G10	Términales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Válvula de regulación del freno de estacionamiento (parqueo o de mano)	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

CARLOS LOZANO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

98491053

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	4.50
Eje2	4.70	4.50

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)