


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-02-03	Nombre o razón social INGETRANS S. A. S	Documento de Identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030521			
Dirección CARRERA 55B N 72A 116		Teléfono 2657537	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa SNY677	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10020365639	Fecha Matriculación 2016-04-14	Color Blanco verde	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRAJNGM239817
No. Motor A400C128214	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 140138	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
				Blindaje SI () NO (X)	



2024-02-03 SNY677 09:51



2024-02-03 SNY677 09:51

Suspensión (si aplica)														
Delantera Izquierda	Valor	75.30	Delantera Derecha	Valor	84.20	Trasera Izquierda	Valor	81.60	Trasera Derecha	Valor	83.30	Mínimo	Unidad	
Frenos														
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
71.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3513.00	4894.00	N	Eje 1 Derecho	3249.00	3963.00	N	7.51	30	%	
			Eje 2 izquierdo	1741.00	2145.00	N	Eje 2 Derecho	1578.00	3180.00	N	9.36	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
27.30	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	
Desviación lateral														
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo									
0.17	0.14				+/-	10	Unidad m/km							
Inspección Visual														
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE									
Parabrisas	CUMPLE	Colinaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE									
Desempeñador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE									
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE									
Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE									
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE									
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE									
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE									
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE									
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE									
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE									
Rosores o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE									
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE									
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE									
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE									
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE									
Ventanas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE									
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE									
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE									
Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE									
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE											
G1 CARROCERIA		G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD		G7 LLANTAS		G10 SISTEMA DE DIRECCION								
G2 SISTEMA DE SUSPENSION		G5 SISTEMA ELECTRICO		G8 RINES		G11 CHASIS								
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD		G6 EQUIPO DE CARRETERA		G9 ESTADO DE PRESENTACION		G12 DISPOSITIVOS DE COBRO								