

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005632-2109



CDA MAXITEC S.A.S.  
NIT 900158425-0  
CL 5A N° 10-06-38 BRR LAS AVENIDAS - FLORENCIA Tel 4343879

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			No. 17648251				
Fecha de prueba: 2021-09-27	WILSON GRAJALES GARCIA										
Dirección: CL 10 23 20 BRR EL PORTAL	Teléfono: 3115305167			Ciudad: FLORENCIA			Departamento: CAQUETA				
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: SYN378	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2016	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 175148					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10011379049	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor:						



Fecha 2021-09-27 Placa SYN378 Hora 09:11



Fecha 2021-09-27 Placa SYN378 Hora 09:19

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 63	Trasera Izquierda	Valor 73	Trasera Derecha	Valor 71	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2370	N	Eje 1 Derecho	2360	N	0,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1480	N	Eje 2 Derecho	1560	N	5,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
20,5	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

## Desviación Lateral

Eje 1	1	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pilos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Humedad motor inferior cárter y caja de transmisión

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.2
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,4	5,8
Eje 2	6,2	6,5