

SERVITECA COOTRANSLABOYANA

EMPRESA Pitranes

REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA VEHÍCULOS

6286
CODIGO: F-M-01

VEHICULO No.

SECTOR: HistoSpeed

Página 1 de 1

VERSION :00

INFORMACIÓN GENERAL	VEHICULO PLACA: <u>525-187</u>	CLASE: <u>Camioneta</u>	FECHA REVISIÓN	PRÓXIMA FECHA DE REVISIÓN
	NOMBRE DEL PROPIETARIO: <u>Therm Imbach Jolly</u>		<u>13/02/2025</u>	<u>15/04/2025</u>

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR	NOMBRE: <u>Edwin Aguirre Macallón</u>	C.C. <u>1083869786</u>
	TELÉFONO No.:	VENC. DE VIGENCIA: <u>23-10-2025</u> CAT. <u>C2</u>

INFORMACIÓN DEL VEHICULO	MOTOR: <u>H54A4607047678</u>	NUMERO:
	CHASIS: <u>Renault</u>	MARCA:
	CARROCERÍA: <u>Renault</u>	NUMERO: <u>939951333 P.144 2297</u>

DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO	TIPO DE DOCUMENTO	ASEGURADORA	NUMERO	VENCIMIENTO
	S.O.A.T.	<u>Prensora</u>	<u>1508000072</u>	<u>2025-12-10</u>
	Seguro de responsabilidad civil contractual	<u>Hendel</u>	<u>2000485392</u>	<u>2025-12-15</u>
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	<u>Hendel</u>	<u>2000485346</u>	<u>2025-12-15</u>
	REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA	<u>N/A</u>	<u>907205019</u>	<u>04/07/2025</u>
	TARJETA DE OPERACIÓN	<u>N/A</u>	<u>475922</u>	<u>12/02/2026</u>

ÁREA DE REVISIÓN

ESTADO GENERAL SECCION ELECTRICA	Estado luces de parqueo	☒	☐
	Estado de luces plenas	☒	☐
	Estado del Pito	☒	☐
	Estado luces direccionales	☒	☐
	Estado luces traseras	☒	☐
	Estado luz de freno	☒	☐
	Estado luz de techo	☒	☐
	Pito de Reverso	☒	☐

ESTADO GENERAL CARROCERIA	Cinturones de Seguridad	☒	☐
	Espejo Inferior	☒	☐
	Espejos retrovisores	☒	☐
	Estado de vidrios laterales	☒	☐
	Estado de silletería, forros y cortinas	☒	☐
	Imagen Corporativa	☒	☐
	Plumilla Limpiabrisas	☒	☐
	Panorámico trasero	☒	☐
Panorámico delantero	☒	☐	

ESTADO GENERAL DE SEGURIDAD	Estado de frenos auxiliar	☒	☐
	Estado de frenos principal	☒	☐
	Estado de llantas delanteras	☒	☐
	Estado de llantas traseras	☒	☐
	Estado de llantas de repuesto	☒	☐
	Sistema de dirección	☒	☐
	Suspensión delantera	☒	☐
	Suspensión trasera	☒	☐
	Estado pastas delanteras	☒	☐
	Estado pastas traseras	☒	☐

		B	M	N/A
SOPORTE	Funcionamiento	☒	☐	☐
	Estado general del Piso	☐	☐	☐
	Salidas de emergencia	☐	☐	☐
	Funcionamiento dispositivo de velocidad.	☐	☐	☒
		☐	☐	☐

EQUIPO DE CARRETERA	EXTINTOR	Capacidad:	lbs	10	
		Vencimiento:	09/2025		
		Funcionamiento:	☒	☐	
	HERRAMIENTAS		Q	SI	NO
		Llave expansiva	1	☐	☐
		Destornillador de pala grande	1	☐	☐
		Destornillador de estrella grande	1	☐	☐
		Alicate	1	☐	☐
		Juego de llaves milimétricas	6	☐	☐
		Manguera de aire	1	☐	☐
Tacos y triángulos		2	☐	☐	
Linterna		1	☐	☐	
Cables de Ignición	2	☐	☐		
Gato y palanca	1	☐	☐		
Llave o copa de pernos	1	☐	☐		
	BOTIQUÍN (Ver instructivo)				

OBSERVACIONES:
PLAZO MÁXIMO MTTO: DD / MM / AAAA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: DD / MM / AAAA

Edwin Aguirre Macallón 1083869786
Firma del conductor

[Firma]
Responsable de la revisión

Convenciones Q= Cantidad B= Bueno M= Malo

IMPRESO POR: Udagrama Esa Piedad Meneses O.N. 36.278.613-1 Cols 8 No. 424 Tel. 635.7205